



## Detalhes da Mensagem



---

<b>Nome do Veículo</b>	FISSURADO		
<b>Número do Veículo</b>	948955		
<b>Mensagem</b>	MACRO_16	<b>Data de Criação</b>	19/11/2014 23:04:12
<b>GMN</b>	110188920	<b>Data do Recebimento</b>	19/11/2014 23:04:35
<b>Status</b>	Não Lida	<b>Data da Leitura</b>	
<b>Prioridade</b>	Normal	<b>Data da Posição</b>	19/11/2014 23:03:06
<b>Latitude</b>	21° 54' 15" Sul	<b>Longitude</b>	39° 52' 35" Oeste
<b>Posição</b>	0,91 mi O De FPSO FRADE, - Brasil		

---



# Detalhes da Mensagem



## RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)

### 1)INFORMACOES GERAIS (GEN. INFORM.):

EMBARCACAO (LHV):TS FISSURADO  
COMTE.(CAPTAIN): REINALDO M FERREIRA  
DATA DO RELAT.(REPORT DATE): 19/11/14  
LOCACAO(LOCATION): BACIA DE CAMPOS  
TRIPULANTES A BORDO(CREW ON BOARD): 08  
TRIPULANTES EM TREINAMENTO(SSE): 00  
HOMEM-HORA TRIP.(CREW WKMAN-HOUR): 96  
ESTOQUE O. DIESEL(DO ROB): 55650LTRS  
CONS. DIARIO O.DIESEL 450LTRS  
ESTOQUE AGUA DOCE(FW ROB): 78000 LTRS  
CONS. DIARIO AGUA DOCE:2000LTRS  
ESTOQUE DISPERS.(DISP. ROB): 2000 LTRS

### 2)INF. DE SEGURANCA(SAFETY INFORM.):

ATOS INSEGUROS(UNSAFE ACTS): 00  
COND. INSEGURAS(UNSAFE COND.): 01  
OBS. TRAB. SEGUROS(SAFE WORK OBS.): 00  
PARADA DE TRABALHO(STOP WORK): 00  
CARTOES DE OBS.(BBS CARDS): 01  
PERMISSOES DE TRABALHO(PTW): 00  
PRE-TAREFAS(PRE-JOBS): 00  
EXERCICIOS SEG.(SAFETY DRILLS): 01  
INCID. PESSOAIS(PERS. INCID.): 00  
INCID. AMBIENTAIS(ENV. INCID.): 00  
INCID. MATERIAIS(MAT. INCID.): 00

### 3)TAREFAS REALIZADAS(PERFORMED TASKS):

00:00 HS AS 24:00 STBY P/ FPSO FRADE

### 4)OUTRAS INFORMACOES(OTHER INFORM.):

PLANILHA INSPE@AO MANGOTEN.444  
I= OBS:INSPE@AO NAO REALIZADA,MANUTEN  
@AO DA LINHA DE MANGOTE PELO R/B REE  
DBUCK.

---

## Observação



# Detalhes da Mensagem



