



Detalhes da Mensagem



| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Nome do Veículo | FISSURADO | | |
| Número do Veículo | 1005497 | | |
| Mensagem | MACRO_16 | Data de Criação | 29/08/2014 00:26:08 |
| GMN | 49784380 | Data do Recebimento | 29/08/2014 00:26:16 |
| Status | Não Lida | Data da Leitura | |
| Prioridade | Normal | Data da Posição | 29/08/2014 00:24:36 |
| Latitude | 21° 52' 40" Sul | Longitude | 39° 51' 19" Oeste |
| Posição | 0,67 mi NE De FPSO FRADE, RJ - Brasil | | |



Detalhes da Mensagem



RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)

1)INFORMACOES GERAIS (GEN. INFORM.):

EMBARCACAO (LHV):TS FISSURAD
COMTE.(CAPTAIN): ANTONIO MENDON@A
DATA DO RELAT.(REPORT DATE): 28/08/14
LOCACAO(LOCATION): FPSO FRADE
TRIPULANTES A BORDO(CREW ON BOARD): 09
TRIPULANTES EM TREINAMENTO(SSE): 01
HOMEM-HORA TRIP.(CREW WKMAN-HOUR): 96
ESTOQUE O. DIESEL(DO ROB): 57200LTRS
CONS. DIARIO O.DIESEL 800LTRS
ESTOQUE AGUA DOCE(FW ROB): 80000 LTRS
CONS. DIARIO AGUA DOCE:2000LTRS
ESTOQUE DISPERS.(DISP. ROB): 2000 LTRS

2)INF. DE SEGURANCA(SAFETY INFORM.):

ATOS INSEGUROS(UNSAFE ACTS): 00
COND. INSEGURAS(UNSAFE COND.): 00
OBS. TRAB. SEGUROS(SAFE WORK OBS.): 01
PARADA DE TRABALHO(STOP WORK): 00
CARTOES DE OBS.(BBS CARDS): 01
PERMISSOES DE TRABALHO(PTW): 00
PRE-TAREFAS(PRE-JOBS): 02
EXERCICIOS SEG.(SAFETY DRILLS): 00
INCID. PESSOAIS(PERS. INCID.): 00
INCID. AMBIENTAIS(ENV. INCID.): 00
INCID. MATERIAIS(MAT. INCID.): 00

3)TAREFAS REALIZADAS(PERFORMED TASKS):

BARREIRA,AS 10:05HS FOI ABORDADO O EXE
RCICIO C/BARREIRA DO RB MAG&.AS 11:35H
S FOI FEITO COLETA DE OLEO(SIMULADO).E
FEITO DISPER@AO MOTORA.DAS 12:05 AS 14
:45HS & FEITO UMA VARREDURA P/LOCALIZA
R A ESFERA,AS 14:45HS RECOLIDA A ESFER
A.DAS 14:50 AS 24:00HS DE STBY P/FPSO
FRADE.
BOM DIA A TODOS TS FISSURADO.

4)OUTRAS INFORMACOES(OTHER INFORM.):

Observação



Detalhes da Mensagem



