



Detalhes da Mensagem



Nome do Veículo	FISSURADO		
Número do Veículo	948955		
Mensagem	MACRO_16	Data de Criação	16/05/2015 02:10:48
GMN	225536077	Data do Recebimento	16/05/2015 02:11:10
Status	Não Lida	Data da Leitura	
Prioridade	Normal	Data da Posição	16/05/2015 02:07:20
Latitude	21° 52' 32" Sul	Longitude	39° 52' 39" Oeste
Posição	1,02 mi NO De FPSO FRADE, RJ - Brasil		



Detalhes da Mensagem



RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)

1)INFORMACOES GERAIS (GEN. INFORM.):

EMBARCACAO (LHV): TS FISSURADO
COMTE.(CAPTAIN): HERMENEGILDO F JUNIOR
DATA DO RELAT.(REPORT DATE): 15/05/15
LOCACAO(LOCATION): BACIA DE CAMPOS
TRIPULANTES A BORDO(CREW ON BOARD): 08
TRIPULANTES EM TREINAMENTO(SSE): 01
HOMEM-HORA TRIP.(CREW WKMAN-HOUR): 96
ESTOQUE O. DIESEL(DO ROB): 58400LTRS
CONS. DIARIO O.DIESEL 700LTRS
ESTOQUE AGUA DOCE(FW ROB): 62000 LTRS
CONS. DIARIO AGUA DOCE: 2000LTRS
ESTOQUE DISPERS.(DISP. ROB): 2000 LTRS

2)INF. DE SEGURANCA(SAFETY INFORM.):

ATOS INSEGUROS(UNSAFE ACTS): 00
COND. INSEGURAS(UNSAFE COND.): 00
OBS. TRAB. SEGUROS(SAFE WORK OBS.): 01
PARADA DE TRABALHO(STOP WORK): 00
CARTOES DE OBS.(BBS CARDS): 01
PERMISSOES DE TRABALHO(PTW): 00
PRE-TAREFAS(PRE-JOBS): 01
EXERCICIOS SEG.(SAFETY DRILLS): 01
INCID. PESSOAIS(PERS. INCID.): 00
INCID. AMBIENTAIS(ENV. INCID.): 00
INCID. MATERIAIS(MAT. INCID.): 00

3)TAREFAS REALIZADAS(PERFORMED TASKS):

00:00 HS AS 06:35 STBY P/ FPSO FRADE
06:35 HS AS 07:55 INSPE@AO MANGOTE
07:55 HS AS 09:15 STBY P FPSO FRADE
09:15 HS AS 11:00 EXERCICIO BARREIRA
11:00 HS AS 24:00 STBY P/ FPSO FRADE

PLANILHA INSPE@AO MANGOTE N.135/15
A=OK,B=OK,C= TODAS NORMAIS,D=OK,E=OK
F=OK,G=OK, /DURANTE INSPE@AO DO MANGO

4)OUTRAS INFORMACOES(OTHER INFORM.):

TE FOI OBS. MENSAGEIRO DO MANGOTE TODO
ENROLADO.EM SEGUIDA FOI DESENROLADO
FICANDO EM CONDI@OES DE USO.MANOBRAS
REALIZADA DAS 06:35 HS AS 07:55

Observação



Detalhes da Mensagem

