

<b>Nome do veículo:</b>	FISS	<b>Número do veículo:</b>	1085989
<b>Macro:</b>	RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)	<b>Data de criação:</b>	14/06/2010 06:04:08
<b>GMN:</b>	152627856	<b>Data do recebimento:</b>	14/06/2010 07:00:29
<b>Status:</b>	Lida	<b>Data da leitura:</b>	14/06/2010 07:03:24
<b>Prioridade :</b>	Normal	<b>Data da posição:</b>	14/06/2010 06:03:00
<b>Posição:</b>	3,79 km de FPSO FRADE, - Brasil		
<b>Tipo da Mensagem:</b>	RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)		

**Mensagem:**

## RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)

## 1) INFORMACOES GERAIS (GEN. INFORM.):

EMBARCACAO (LHV): FISSURADO  
COMTE. (CAPTAIN): VITELBO  
DATA DO RELAT. (REPORT DATE): 13/06/10  
LOCACAO (LOCATION): FRADE  
TRIPULANTES A BORDO (CREW ON BOARD): 08  
TRIPULANTES EM TREINAMENTO (SSE): 00  
HOMEM-HORA TRIP. (CREW WKMAN-HOUR): 96  
ESTOQUE O. DIESEL (DO ROB): 68900 LTRS  
ESTOQUE AGUA DOCE (FW ROB): 61000 LTRS  
ESTOQUE DISPERS. (DISP. ROB): 2000 LTRS

## 2) INF. DE SEGURANCA (SAFETY INFORM.):

ATOS INSEGUROS (UNSAFE ACTS): 00  
COND. INSEGURAS (UNSAFE COND.): 00  
OBS. TRAB. SEGUROS (SAFE WORK OBS.): 01  
PARADA DE TRABALHO (STOP WORK): 00  
CARTOES DE OBS. (BBS CARDS): 01  
PERMISSOES DE TRABALHO (PTW): 00  
PRE-TAREFAS (PRE-JOBS): 02  
EXERCICIOS SEG. (SAFETY DRILLS): 01  
INCID. PESSOAIS (PERS. INCID.): 00  
INCID. AMBIENTAIS (ENV. INCID.): 00  
INCID. MATERIAIS (MAT. INCID.): 00

## 3) TAREFAS REALIZADAS (PERFORMED TASKS):

00:00HS AS 07:00HS STBY PARA FRADE  
07:30HS AS 07:30HS INSPECAO NO MANGOTE  
17:00HS AS 20:20HS MANUSEIO COM 02 DEF  
ENSAS  
20:20HS AS 24:00HS STBY PARA FRADE

## 4) OUTRAS INFORMACOES (OTHER INFORM.):

FOI FEITO AS INPEÇOES NO MANGOTE  
AS 09:00HS FOI REALIZADO UM EXERCICIO  
DE POSSIVEL DERRAMAMENTO DE OLEO.  
OBS: ESTAMOS NECESITANDO DE 100 MTS DE  
CABO DE SEDA DE 02 POL.  
SDS: VITELBO

**Observação:** ---