



Planilha de Controle de Abordagem de Embarcações

Atividade: Atividade de Produção	Nº da planilha: 22/2010
Data da abordagem (dia/mês/ano) 08 de Julho 2010	Horário (hora/minutos): 14:51 hora local
Nome do observador: Francisco Almeida (Funcionário que realizou contato)	FPSO FRADE
Nome da embarcação contatada: Belas Praias V	
Nome do Mestre da embarcação:	
Nº do registro da embarcação:	
Origem: (Localidade de embarque)	Destino: (Localidade de desembarque)
A embarcação entrou na área de exclusão? (x) sim () não	Localização da embarcação pesqueira ¹ (coordenada geográfica): 21°53'012"S 039°51'58"W
A embarcação sabia da realização da atividade? () não () sim, como? () rádio, () Aviso aos Navegantes, () outros: _____	Tipo de abordagem: (X) por rádio, Qual? () VHF () PX () direta () outra: _____
Natureza operacional (pesca cargueiro, navio tanque, etc): Pesca	
Observações: Não atendeu aos chamados via radio ch 16 Pescando nas proximidades do FPSO Fissurado em rota para remover o barco pesqueiro as 14:51 hora local Fissurado reporta BELAS PRAIAS V avisada e saindo da area	



Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 23/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 08/07/2010	Horário (hora/minutos): 08:20
Nome do responsável pelo contato: SKANDI SALVADOR	Empresa: NORSKAN
Nome da embarcação contatada: FONSECA MAR II	
Nome do mestre da embarcação: Não informado	
Nº do registro da embarcação contatada: NÃO FOI POSIVEL	
Origem: VITORIA, ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT_21° 53' 04"S LONG 039° 51' 03"W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input type="checkbox"/> Contato embarcação : VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc): PESCA	
Observações: O PESQUEIRO NÃO RESPONDEU AO CHAMADO VIA RÁDIO	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha:
Licença de Operação nº: 845/09	24/2010
Data do contato (dia/mês/ano) 28/07/2010	Horário (hora/minutos):
Nome do responsável pelo contato: NÃO FOI POSSIVEL	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade:SKANDI SALVADOR	
Nome da embarcação contatada:NAO FOI POSSIVEL VISUALIZAR	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: NÃO FOI POSSIVEL	
Origem: VITORIA, ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 52' 199" S LONG 039° 51'980" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio,VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input type="checkbox"/> Contato embarcação : VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc): PESCA	
Observações: O BARCO ESTAVA PESCANDO MUITO PROXIMO DO FPSO FRADE,	
	
Foto	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).



¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).



Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 25/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 06/08/2010	Horário (hora/minutos): 09:55
Nome do responsável pelo contato: LIBERATO	Empresa: NORSKAN
Nome da embarcação contatada: LA PENA	
Nome do mestre da embarcação: Não informado	
Nº do registro da embarcação contatada: 341023770-4	
Origem: VITORIA, ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT_21° 53' 34"S LONG 039° 51' 37"W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input type="checkbox"/> Contato embarcação : VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc): PESCA	
Observações: O PESQUEIRO NÃO RESPONDEU AO CHAMADO VIA RÁDIO	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 26/2010
Licença de Operação nº: 847/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 08/08/2010	Horário (hora/minutos): 08:00HS
Nome do responsável pelo contato: VITELBO – COMTE-FISSURADO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FRAGATA VII	
Nome da embarcação contatada: FRAGATA VII	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 3841023195-1	
Origem: VITORIA ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53' 274" S LONG 039° 51' 163" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio,VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação -VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc): PESCA	
	
Observações: O BARCO FRAGATA VII ESTAVA PESCANDO MUITO PROXIMO DO FPSO FRADE .	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).



¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).



Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 27/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 11-08-2010	Horário (hora/minutos): 07:00 HS
Nome do responsável pelo contato: VITELBO COMTE-FISSURADO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FRAGATA VII	
Nome da embarcação contatada: FRAGATA VII	
Nome da pessoa da embarcação contatada: NAO DECLAROU O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 34101366-1	
Origem: VITORIA - ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_ 21°53'097"s LONG 039°51'305"w
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio, VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação __
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: A embarcação encontrava-se muito perto da FPSO FRADE.	
	
Foto	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).



Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 28/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 14/08/2010	Horário (hora/minutos): 08:00
Nome do responsável pelo contato: TS FISSURADO	Empresa:
Nome da embarcação contatada: T.J.I	
Nome do mestre da embarcação: Não informado	
Nº do registro da embarcação contatada: NÃO FOI POSIVEL	
Origem: VITORIA, ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT_21° 53' 087"S LONG 039° 51' 408"W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input checked="" type="checkbox"/> Rádio,VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input type="checkbox"/> Contato embarcação : VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc): PESCA	
Observações: MUITO PROXIMO A PROA DA UNIDADE. Pescaria com linha.	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha:
Licença de Operação nº: 845/09	29/2010
Data do contato (dia/mês/ano) 14/08/2010	Horário (hora/minutos): 09:00HS
Nome do responsável pelo contato: NÃO FOI POSIVEL	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: ANIZIO PAI	
Nome da embarcação contatada: ANIZIO PAI	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 34102379-7	
Origem: VITORIA ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53' 861" S LONG 039° 49'672" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio, VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação: VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: OS BARCO ANIZIO PAI E EFRATA ESTAVAM AMARRADOS NA PERNA DA SEDCO 706.	
	
Foto	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha:
Licença de Operação nº: 845/09	30/2010
Data do contato (dia/mês/ano) 14/08/2010	Horário (hora/minutos): 09:00HS
Nome do responsável pelo contato: NÃO FOI POSIVEL	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: EFRATA	
Nome da embarcação contatada: EFRATA	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: EFRATA-141023251-6	
Origem: VITORIA ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53' 861" S LONG 039° 49'672" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio, VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação: VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: OS BARCO ANIZIO PAI E EFRATA ESTAVAM AMARRADOS NA PERNA DA SEDCO 706.	
	
Foto	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).



Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha:
Licença de Operação nº: 845/09	31/2010
Data do contato (dia/mês/ano) 17/08/2010	Horário (hora/minutos): 09:40HS
Nome do responsável pelo contato: NÃO FOI POSSIVEL	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: VITAMA II	
Nome da embarcação contatada: VITAMAR II	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 384 015 956 -3	
Origem: CABO FRIO, RJ	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53'449" S LONG 039° 49'900" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio, VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação: Visual e Verbal.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc): PESCA	
Observações: O BARCO VITAMAR II ESTAVA PESCANDO MUITO PROXIMO DO SEDCO 706, E COM O CAMPOS CARRIER OPERANDO, O BARCO ATRAVESSAVA A PROA E POPPA DO FRADE BARCO É REINCIDENTE.	
Foto	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 32/2010
Licença de Operação nº: 846/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 17/08/2010	Horário (hora/minutos): 17:00HS
Nome do responsável pelo contato: VITELBO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: BRISA DO MAR	
Nome da embarcação contatada: BRISA DO MAR	
Nome da pessoa da embarcação contatada: NÃO FOI POSSIVEL PEGAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: não foi possível visualizar	
Origem: VITORIA - ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? Sim Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT 21° 52' 644" S LONG 039° 51'180" W
A embarcação sabia da realização da atividade? Sim Não Em caso afirmativo, como? Rádio, Aviso aos Navegantes, Outro: _CONTATO VISUAL	Tipo de abordagem: Rádio, VHF Rádio PX Rádio SSB Contato embarcação _____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: BARCO ENCONTRAVA-SE PESCANDO PROXIMO A POPA DA UNIDADE.	
	
Foto	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).



Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha:
Licença de Operação nº: 845/09	33/2010
Data do contato (dia/mês/ano) 18/08/2010	Horário (hora/minutos): 11h40min
Nome do responsável pelo contato: NÃO FOI POSSIVEL	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: ROCHA	
Nome da embarcação contatada: ROCHA	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: ENCOBERTO	
Origem: VITORIA ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53 045" S LONG 039° 51'120" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio, VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação __VISUAL E VERBAL__
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc): PESCA	
Observações: O BARCO DE PESCA ROCHA ESTAVA PESCANDO MUITO PROXIMO DOA SEDCO 706 COM A SEDCO OPERANDO COM O NREBOCADOR ER THORTENN, O BARCO ATRAVESSAVA A PROA E POPPA DO REBOCADOR OPERANDO COM A SEDCO.	
Foto	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 34/2010
Licença de Operação nº: 846/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 18/08/2010	Horário (hora/minutos): 13h50min
Nome do responsável pelo contato: NÃO FOI POSSIVEL	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: EVEREST-I	
Nome da embarcação contatada: EVEREST-I	
Nome da pessoa da embarcação contatada: NÃO FOI POSSIVEL PEGAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 341023195-1	
Origem: VITORIA-E.S	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? Sim Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT 21° 52' 991" S LONG 039° 51'544" W
A embarcação sabia da realização da atividade? Sim Não Em caso afirmativo, como? Rádio, Aviso aos Navegantes, Outro: _CONTATO VISUAL	Tipo de abordagem: Rádio, VHF Rádio PX Rádio SSB Contato embarcação _____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: BARCO ENCONTRAVA-SE PESCANDO PROXIMO A PROA DA UNIDADE.	
	
Foto	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).



Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 35/2010
Licença de Operação nº: 847/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 21/08/2010	Horário (hora/minutos): 06h00min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: ABENÇOADO	
Nome da embarcação contatada: ABENÇOADO	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 38770436-8	
Origem: MACAE-RJ	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53' 441" S LONG 039° 51'381" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input checked="" type="checkbox"/> Outro: <u>_CONTATO VISUALIZAÇÃO</u>	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio, VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação-VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
	
Observações: O BARCO ABENÇOADO ESTAVA TENTANDO AMARAR-SE NO MENSAGEIRO DO MANGOTE.	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 36/2010
Licença de Operação nº: 850/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 21/08/2010	Horário (hora/minutos): 09h00min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: LUD MAR	
Nome da embarcação contatada: LUD MAR	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: APAGADO	
Origem: VITORIA-E.S	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53 651" S LONG 039° 50'303" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input checked="" type="checkbox"/> Outro: <u>_CONTATO VISUALIZAÇÃO</u>	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio, VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação <u>_VISUAL E VERBAL_</u> .
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA Observações: O BARCO LUD MAR ESTAVA AMARADO A SEDCO 706.	
	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).



Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 37/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 22/08/2010	Horário (hora/minutos): 11h10min
Nome do responsável pelo contato: NÃO FOI POSSIVEL	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: ARCO IRIS II	
Nome da embarcação contatada: ARCO IRIS II	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: ENCOBERTO	
Origem: ENCOBERTO	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53 015" S LONG 039° 51'220" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio, VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação __VISUAL E VERBAL__.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc): PESCA	
Observações: O BARCO DE PESCA ENCONTRAVA-SE PESCANDO NA PROA DO FRADE, E NA POPA DO NT ALIVIADOR GIRASSOL, PASSANDO POR CIMA DO CABO QUE SEGURA A POPA DO NT GIRASSOL RISCO DE COLIDIR COM O CABO.	
Foto	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).



Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 38/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 24/08/2010	Horário (hora/minutos): 08:30
Nome do responsável pelo contato: Vitor R. Fernandes	Empresa: Norskan
Nome da embarcação contatada: ANJO GABRIEL	
Nome do mestre da embarcação: Não informado	
Nº do registro da embarcação contatada: NÃO FOI POSIVEL	
Origem: VITORIA, ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT_21° 53' 34"S LONG 039° 50' 37"W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input type="checkbox"/> Contato embarcação : VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc): PESCA	
Observações: Pesqueiro atendeu ao chamado e começou a se afastar da área da operação	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).



Planilha de Controle de Abordagem de Embarcações

Atividade: Atividade de Produção do Campo de Frade	Nº da planilha: 39/2010
Licença de Operação nº: 845/2009	
Data da abordagem (25/08/2010)	Horário (hora/minutos):13:30H
Nome do observador: GILDO DOS SANTOS	Empresa: TRANSHIP
Nome da embarcação contatada: VEREMOS XII	
Nome do Mestre da embarcação:	
Nº do registro da embarcação: 341023543-8	
Origem: VITORIA	Destino: (Localidade de desembarque)
A embarcação entrou na área de exclusão? (X) sim () não	Localização da embarcação pesqueira ¹ (coordenada geográfica): 21º 54,585' S 039_º52_,794' W
A embarcação sabia da realização da atividade? () não (X) sim, como? (X) rádio, () Aviso aos Navegantes, () outros: _____	Tipo de abordagem: () por rádio, Qual? () VHF () PX (X) direta () outra: _____
Natureza operacional (pesca cargueiro, navio tanque, etc): PESQUEIRO	
Observações: A EMBARCAÇÃO ENCONTRAVA-SE AMARRADA À PLATAFORMA	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação abordada, anotar no campo observações, a coordenada do *TS Fissurado* e estimar a posição.



Planilha de Controle de Abordagem de Embarcações

Atividade: Atividade de Produção do Campo de Frade	Nº da planilha: 40/2010
Licença de Operação nº: 845/2009	
Data da abordagem 25/08/10	Horário 13:30H
Nome do observador: GILDO DOS SANTOS	Empresa: TRANSHIP
Nome da embarcação contatada: RIO TOCANTINS	
Nome do Mestre da embarcação:	
Nº do registro da embarcação: 341023665-1	
Origem: VITORIA	Destino: (Localidade de desembarque)
A embarcação entrou na área de exclusão? (X) sim () não	Localização da embarcação pesqueira ¹ (coordenada geográfica): 21_°54_ ,585' S 039_° 52_ ,794' W
A embarcação sabia da realização da atividade? () não (X) sim, como? (X) rádio, () Aviso aos Navegantes, () outros: _____	Tipo de abordagem: () por rádio, Qual? () VHF () PX (X) direta () outra: _____
Natureza operacional (pesca cargueiro, navio tanque, etc): PESQUEIRO	
Observações: A EMBARCAÇÃO ENCONTRAVA-SE AMARRADA À UNIDADE	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação abordada, anotar no campo observações, a coordenada do *TS Fissurado* e estimar a posição.



Planilha de Controle de Abordagem de Embarcações

Atividade: Atividade de Produção do Campo de Frade	Nº da planilha: 41/2010
Licença de Operação nº: 845/2009	
Data da abordagem 25/08/10	Horário 13:30H
Nome do observador: GILDO DOS SANTOS	Empresa: TRANSHIP
Nome da embarcação contatada: RUSTICO DO SUL	
Nome do Mestre da embarcação:	
Nº do registro da embarcação: NÃO CONSEGUIMOS VER	
Origem: VITORIA	Destino: (Localidade de desembarque)
A embarcação entrou na área de exclusão? (X) sim () não	Localização da embarcação pesqueira ¹ (coordenada geográfica): 21_º54_',585' S 039_º 52_',794' W
A embarcação sabia da realização da atividade? () não (X) sim, como? (X) rádio, () Aviso aos Navegantes, () outros: _____	Tipo de abordagem: () por rádio, Qual? () VHF () PX (X) direta () outra: _____
Natureza operacional (pesca cargueiro, navio tanque, etc): PESQUEIRO	
Observações: A EMBARCAÇÃO ENCONTRAVA-SE AMARRADA À UNIDADE	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação abordada, anotar no campo observações, a coordenada do *TS Fissurado* e estimar a posição.



Planilha de Controle de Abordagem de Embarcações

Atividade: Atividade de Produção do Campo de Frade	Nº da planilha:42/2010
Licença de Operação nº:845/2009	
Data da abordagem 25/08/10	Horário 13:30H
Nome do observador: GILDO DOS SANTOS	Empresa: TRANSHIP
Nome da embarcação contatada: LA RENA	
Nome do Mestre da embarcação:	
Nº do registro da embarcação: NÃO CONSEGUIMOS VER	
Origem: VITORIA	Destino: (Localidade de desembarque)
A embarcação entrou na área de exclusão? (X) sim () não	Localização da embarcação pesqueira ¹ (coordenada geográfica): 21_°54 __,585' S 039_° 52__,794' W
A embarcação sabia da realização da atividade? () não (X) sim, como? (X) rádio, () Aviso aos Navegantes, () outros: _____	Tipo de abordagem: () por rádio, Qual? () VHF () PX (X) direta () outra: _____
Natureza operacional (pesca cargueiro, navio tanque, etc): PESQUEIRO	
Observações: A EMBARCAÇÃO ENCONTRAVA-SE AMARRADA À UNIDADE	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação abordada, anotar no campo observações, a coordenada do *TS Fissurado* e estimar a posição.



Planilha de Controle de Abordagem de Embarcações

Atividade: Atividade de Produção do Campo de Frade	Nº da planilha: 43/2010
Licença de Operação nº: 507/2008	
Data da abordagem 31/08/10	Horário (hora/minutos):11:30
Nome do observador: VILSON MARTINS	Empresa: TRANSHIP
Nome da embarcação contatada: FRAGATA VII	
Nome do Mestre da embarcação:	
Nº do registro da embarcação: 341023195-1	
Origem: VITORIA	Destino: (Localidade de desembarque)
A embarcação entrou na área de exclusão? (X) sim () não	Localização da embarcação pesqueira ¹ (coordenada geográfica): 21°51,016' S 039°53 ,652' W
A embarcação sabia da realização da atividade? () não (X) sim, como? (X) rádio, () Aviso aos Navegantes, () outros: _____	Tipo de abordagem: () por rádio, Qual? () VHF () PX (X) direta () outra: _____
Natureza operacional (pesca cargueiro, navio tanque, etc): PESQUEIRO	
Observações: A EMBARCAÇÃO PESCAVA MUITO PRÓXIMO A UNIDADE QUE ESTAVA EM OFF LOAD	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação abordada, anotar no campo observações, a coordenada do *TS Fissurado* e estimar a posição.



Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha:
Licença de Operação nº: 845/09	44/2010
Data do contato (dia/mês/ano) 02/09/2010	Horário (hora/minutos): 09:21
Nome do responsável pelo contato: DIEGO	Empresa:Norskan
Nome da embarcação contatada: LUA NOVA	
Nome do mestre da embarcação: Não informado	
Nº do registro da embarcação contatada: NÃO FOI POSIVEL	
Origem: VITORIA, ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT_21° 53' 190"S LONG 039° 50' 220"W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input checked="" type="checkbox"/> Rádio,VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input type="checkbox"/> Contato embarcação : VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc): PESCA	
Observações: o pescueiro não atendeu ao chamado por rádio, porém, logo após, se afastou	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).



Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 45/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 06/09/2010	Horário (hora/minutos): 09:58
Nome do responsável pelo contato: FLAVIO B. SALES DOS SANTOS	Empresa: Norskan
Nome da embarcação contatada: DEUS É FIEL ii	
Nome do mestre da embarcação: Não informado	
Nº do registro da embarcação contatada: NÃO FOI POSIVEL	
Origem: VITORIA, ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT_21° 53' 190"S LONG 039° 50' 220"W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input type="checkbox"/> Contato embarcação : VERBAL_____
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc): PESCA	
Observações: o pescueiro não atendeu ao chamado VHF	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).



Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha:
Licença de Operação nº: 845/09	46/2010
Data do contato (dia/mês/ano) 07/09/2010	Horário (hora/minutos): 14:00
Nome do responsável pelo contato: FLAVIO B. SALES DOS SANTOS	Empresa:Norskan
Nome da embarcação contatada: FONSECA MAR II	
Nome do mestre da embarcação: Não informado	
Nº do registro da embarcação contatada: NÃO FOI POSIVEL	
Origem: VITORIA, ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT_21° 53' 36"S LONG 039° 50' 17"W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input checked="" type="checkbox"/> Rádio,VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input type="checkbox"/> Contato embarcação : VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc): PESCA	
Observações: Embarcação pesqueira ao redor do Skandi Salvador e não respondeu ao chamado VHF no canal 16. Informado ao FPSO frade para a solicitação da embarcação Fissurado com o objetivo de manter o pesqueiro de no mínimo 500 metros afastado do Skandi Salvador.	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).



Planilha de Controle de Abordagem de Embarcações

Atividade: Atividade de Produção do Campo de Frade	Nº da planilha: 47/2010
Licença de Operação nº: 845/2009	
Data da abordagem (08/09/2010)	Horário (hora/minutos):17:30H
Nome do observador: VILSON MARTINS	Empresa: TRANSHIP
Nome da embarcação contatada: JAMILLY	
Nome do Mestre da embarcação:	
Nº do registro da embarcação: 387704123-8	
Origem: MACAÉ	Destino: (Localidade de desembarque)
A embarcação entrou na área de exclusão? (X) sim () não	Localização da embarcação pesqueira ¹ (coordenada geográfica): 21º 53'475" S 039_º49'_,839" W
A embarcação sabia da realização da atividade? () não (X) sim, como? (X) rádio, () Aviso aos Navegantes, () outros: _____	Tipo de abordagem: () por rádio, Qual? () VHF () PX (X) direta () outra: _____
Natureza operacional (pesca cargueiro, navio tanque, etc): PESQUEIRO	
Observações: A EMBARCAÇÃO ENCONTRAVA-SE AMARRADA À PLATAFORMA SÉDCO 706	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação abordada, anotar no campo observações, a coordenada do *TS Fissurado* e estimar a posição.



Planilha de Controle de Abordagem de Embarcações

Atividade: Atividade de Produção do Campo de Frade	Nº da planilha: 48/2010
Licença de Operação nº:845/2009	
Data da abordagem (11/09/2010)	Horário (hora/minutos):07:00H
Nome do observador: VILSON MARTINS	Empresa: TRANSHIP
Nome da embarcação contatada: JAMILLY	
Nome do Mestre da embarcação:	
Nº do registro da embarcação: 387704123-0	
Origem: MACAÉ	Destino: (Localidade de desembarque)
A embarcação entrou na área de exclusão? (X) sim () não	Localização da embarcação pesqueira ¹ (coordenada geográfica): 21º 52'916" S 039_º51'_,662" W
A embarcação sabia da realização da atividade? () não (X) sim, como? (X) rádio, () Aviso aos Navegantes, () outros: _____	Tipo de abordagem: () por rádio, Qual? () VHF () PX (X) direta () outra: _____
Natureza operacional (pesca cargueiro, navio tanque, etc): PESQUEIRO	
Observações: A EMBARCAÇÃO ENCONTRAVA-SE PESCANDO MUITO PRÓXIMO A FRADE	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação abordada, anotar no campo observações, a coordenada do *TS Fissurado* e estimar a posição.



Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 49/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 13/09/2010	Horário (hora/minutos): 14:00
Nome do responsável pelo contato: FLAVIO B. SALES DOS SANTOS	Empresa: Norskan
Nome da embarcação contatada: FONSECA MAR II	
Nome do mestre da embarcação: Não informado	
Nº do registro da embarcação contatada: NÃO FOI POSIVEL	
Origem: VITORIA, ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT_21° 53' 38"S LONG 039° 50' 52"W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input type="checkbox"/> Contato embarcação : VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc): PESCA	
Observações: O pescueiro não respondeu ao contato VHF no canal de chamada 16	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).



Planilha de Controle de Abordagem de Embarcações

Atividade: Atividade de Produção do Campo de Frade	Nº da planilha: 50/2010
Licença de Operação nº: 845/2009	
Data da abordagem (16/09/2010)	Horário (hora/minutos):07:00H
Nome do observador: CARLOS BARBOSA	Empresa: TRANSHIP
Nome da embarcação contatada: UNGIDO POR DEUS	
Nome do Mestre da embarcação:	
Nº do registro da embarcação: 341015005-6	
Origem: VITÓRIA	Destino: (Localidade de desembarque)
A embarcação entrou na área de exclusão? (X) sim () não	Localização da embarcação pesqueira ¹ (coordenada geográfica): 21º 53'025" S 039_º51'_,439" W
A embarcação sabia da realização da atividade? () não (X) sim, como? (X) rádio, () Aviso aos Navegantes, () outros: _____	Tipo de abordagem: () por rádio, Qual? () VHF () PX (X) direta () outra: _____
Natureza operacional (pesca cargueiro, navio tanque, etc): PESQUEIRO	
Observações: encontra-se próximo a unidade na hora da amarração do navio aliviador	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação abordada, anotar no campo observações, a coordenada do *TS Fissurado* e estimar a posição.

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha:
Licença de Operação nº: 845/09	51/2010
Data do contato (dia/mês/ano) 27/09/2010	Horário (hora/minutos): 11h00min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO-COMTE-FISSURADO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FISSURADO	
Nome da embarcação contatada: GOSPEON	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: NÃO TINHA	
Origem: VITORIA/ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53' 274" S LONG 039° 51'163" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input type="checkbox"/> Contato embarcação - VERBAL__.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: O BARCO GOSPEON ESTAVA PESCANDO MUITO PROXIMO DO FPSO FRADE.	
	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 52/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 28/09/2010	Horário (hora/minutos): 06h30min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO-COMTE-FISSURAD	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FISSURADO	
Nome da embarcação contatada: ANIZIO PAI	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 341023797-6	
Origem: VITORIA ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53' 274" S LONG 039° 51'163" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input checked="" type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input checked="" type="checkbox"/> Rádio VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input type="checkbox"/> Contato embarcação - VERBAL____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: O BARCO ANIZIO PAI ESTAVA PESCANDO MUITO PROXIMO DO FPSO FRADE.	
	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).


Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 53/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 29/09/2010	Horário (hora/minutos): 11h00min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FISSURADO	
Nome da embarcação contatada: BIG BROTHER	
Nome da pessoa da embarcação contatada: NÃO FOI POSSIVEL PEGAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 341-023455-1	
Origem: VITORIA - E.S	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? Sim Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT_21° 52' 991" S LONG 039° 51'544"w
Embarcação sabia da realização da atividade? Sim Não Em caso afirmativo, como? Rádio, Aviso aos Navegantes, Outro: _CONTATO VISUAL	Tipo de abordagem: Rádio,VHF Rádio PX Rádio SSB Contato embarcação _____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: BARCO ENCONTRAVA-SE PESCANDO PROXIMO A POPA DA UNIDADE.	
	
Foto	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha:
Licença de Operação nº: 845/09	54/2010
Data do contato (dia/mês/ano) 29/09/2010	Horário (hora/ minutos): 16h00min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FISSURADO	
Nome da embarcação contatada: PSR MAR	
Nome da pessoa da embarcação contatada: NÃO FOI POSSIVEL PEGAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 387704764-4	
Origem: Macaé – RJ	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? Sim	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT_21° 23' 990" S LONG 039° 51'510"w
Embarcação sabia da realização da atividade? Sim Em caso afirmativo, como? Rádio, Aviso aos Navegantes, Outro: _CONTATO VISUAL x	Tipo de abordagem: Rádio VHF Rádio PX Rádio SSB Contato verbal x
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: PESCAVA JUNTO À PROA DA UNIDADE.	
	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 55/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 03-10-2010	Horário (hora/minutos): 07h00min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO COMTE-FISSURADO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FISSURADO	
Nome da embarcação contatada: FLORIDA	
Nome da pessoa da embarcação contatada: NAO DECLAROU O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: FLORIDA 341023560-4	
Origem: VITORIA- E.S	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_ 21°53'853"S LONG 039°49'816"W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação __
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: A embarcação encontrava-se amarrado a SEDCO 706.	
	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha:
Licença de Operação nº: 845/09	56/2010
Data do contato (dia/mês/ano) 04/10/2010	Horário (hora/minutos): 16h00min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FISSURADO	
Nome da embarcação contatada: TWISTER	
Nome da pessoa da embarcação contatada: NÃO FOI POSSIVEL PEGAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 343-023960-5	
Origem: VITORIA – ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? Sim	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT_21° 52' 54" S LONG 039° 51'311"w
Embarcação sabia da realização da atividade? Sim Não Em caso afirmativo, como? Rádio, Aviso aos Navegantes, Outro: _CONTATO VISUAL	Tipo de abordagem: Rádio VHF Rádio PX Rádio SSB Contato embarcação _____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: BARCO ENCONTRAVA-SE PESCANDO PROXIMO A POPA DA UNIDADE.	
	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha:
Licença de Operação nº: 845/09	57/2010
Data do contato (dia/mês/ano) 07/10/2010	Horário (hora/minutos): 16h00min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FISSURADO	
Nome da embarcação contatada: EVILAZIO III	
Nome da pessoa da embarcação contatada: NÃO FOI POSSIVEL PEGAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 341038462-6	
Origem: VITORIA - E.S	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? Sim	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT_21° 52' 911" S LONG 039° 51'544"w
Embarcação sabia da realização da atividade? Sim Não Em caso afirmativo, como? Rádio, Aviso aos Navegantes, Outro: _CONTATO VISUAL	Tipo de abordagem: Rádio VHF Rádio PX Rádio SSB Contato embarcação _____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: BARCO ENCONTRAVA-SE PESCANDO PROXIMO A POPA DA UNIDADE.	
	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 58/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 11/10/2010	Horário (hora/minutos): 07h00min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FISSURADO	
Nome da embarcação contatada: EVEREST-I	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 341023195-1	
Origem: VITORIA ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53' 113" S LONG 039° 51'512" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input checked="" type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação: VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: O BARCO ESTAVA PESCANDO MUITO PROXIMO DO FPSO FRADE.	
	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 59/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 13/10/10	Horário (hora/minutos): 16h00min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO-COMTE-FISSURADO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FISSURADO	
Nome da embarcação contatada: MARLAN	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 341038373-5	
Origem: VITORIA ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53' 274" S LONG 039° 51'163" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação - VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: O BARCO Marlan ESTAVA PESCANDO MUITO PROXIMO DO FPSO FRADE.	
	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha:
Licença de Operação nº: 845/09	60/2010
Data do contato (dia/mês/ano) 14/10/2010	Horário (hora/minutos): 08h00min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FISSURADO	
Nome da embarcação contatada: LA RENA	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: 341023770-4	
Origem: IGNORADO	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53' 270" S LONG 039° 51' 800" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input checked="" type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input type="checkbox"/> Outro: _CONTATO VISUALIZAÇÃO	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação - VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
	
Observações: O BARCO LA RENA ESTAVA PESCANDO JUNTO AO MANGOTE.	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha:
Licença de Operação nº: 845/09	61/2010
Data do contato (dia/mês/ano) 16/10/2010	Horário (hora/minutos): 05h00min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FISSURADO	
Nome da embarcação contatada: DEUS ABENÇOE	
Nome da pessoa da embarcação contatada: NÃO FOI POSSIVEL PEGAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: não tinha	
Origem: IGNORADO	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? Sim	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográfica): LAT_21° 53' 452" S LONG 039° 51'634"w
Embarcação sabia da realização da atividade? Sim Não Em caso afirmativo, como? Rádio, Aviso aos Navegantes, Outro: _CONTATO VISUAL	Tipo de abordagem: Rádio VHF Rádio PX Rádio SSB Contato embarcação _____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.):	
	
PESCA	
Observações: BARCO ENCONTRAVA-SE AMARRADO AO MANGOTE.	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).

No contato – informar sobre as atividades no Campo (perfuração e produção), o período (perfuração até 2011 e produção por 15 anos) e os contatos com a Chevron (Linha Direta do Projeto 0-800-282-9393 e e-mail: faleconosco@chevron.com). Canais de chamada: 16, 01/05 (Itapemirim), 10 / 75 (Cabo Frio e Macaé) e 71/75 (São João da Barra).

Planilha de Registro de Contato e Informação de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 62/2010
Licença de Operação nº: 845/09	
Data do contato (dia/mês/ano) 17/10/10	Horário (hora/minutos): 11h30min
Nome do responsável pelo contato: VITELBO-COMTE-FISSURADO	Empresa: N/A
Nome da embarcação envolvida na atividade: FISSURADO	
Nome da embarcação contatada: EVEREST-V	
Nome da pessoa da embarcação contatada: SE NEGOU A PASSAR O NOME	
Nº do registro da embarcação contatada: APAGADO	
Origem: VITORIA ES	Destino: IGNORADO
A embarcação entrou na área de exclusão? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Localização da embarcação contatada ¹ (coordenadas geográficas): LAT_21° 53' 232" S LONG 039° 51'639" W
A embarcação sabia da realização da atividade? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em caso afirmativo, como? <input type="checkbox"/> Rádio, <input type="checkbox"/> Aviso aos Navegantes, <input checked="" type="checkbox"/> Outro: <u>_CONTATO VISUALIZAÇÃO</u>	Tipo de abordagem: <input type="checkbox"/> Rádio VHF <input type="checkbox"/> Rádio PX <input type="checkbox"/> Rádio SSB <input checked="" type="checkbox"/> Contato embarcação - VERBAL_____.
Natureza operacional da embarcação contatada (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESCA	
Observações: O BARCO EVEREST-V ESTAVA PESCANDO MUITO PROXIMO DO FPSO FRADE.	
	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação contatada, anotar no campo observações, a coordenada da sonda e estimar a posição (distância e direção).



Planilha de Controle de Abordagem de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 63/2010
Licença de Operação nº: 845/2009	
Data da abordagem: 21/09/2010	Horário (hora/minutos): 09h30min
Nome do observador: Hector Hidalgo	Empresa: Norskan
Nome da embarcação contatada: Express I	
Nome do Mestre da embarcação: não identificado	
Nº do registro da embarcação: não identificado	
Origem: não identificada	Destino: não identificado (Localidade de desembarque)
A embarcação entrou na área de exclusão? (X) sim () não	Localização da embarcação pesqueira ¹ (coordenada geográfica): 21°53'759" S 039°49'826" W
A embarcação sabia da realização da atividade? () não () sim, como? () rádio, () Aviso aos Navegantes, () outros: _____	Tipo de abordagem: () por rádio, Qual? () VHF () PX () direta () outra: _____
Natureza operacional (pesca cargueiro, navio tanque, etc.): Pesca	
Observações: Não atendeu ao chamado.	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação abordada, anotar no campo observações, a coordenada do *TS Fissurado* e estimar a posição.



Planilha de Controle de Abordagem de Embarcações

Atividade: Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 64/2010
Licença de Operação nº: 845/2009	
Data da abordagem: 13/10/2010	Horário (hora/minutos):
Nome do observador: Hector Hidalgo	Empresa: Norskan
Nome da embarcação contatada: Anízio Pai	
Nome do Mestre da embarcação: não identificado	
Nº do registro da embarcação: não identificado	
Origem: Vitória	Destino: não identificado (Localidade de desembarque)
A embarcação entrou na área de exclusão? (X) sim () não	Localização da embarcação pesqueira ¹ (coordenada geográfica): 21°53'7" S 039°43'7" W
A embarcação sabia da realização da atividade? () não () sim, como? () rádio, () Aviso aos Navegantes, () outros: _____	Tipo de abordagem: () por rádio, Qual? () VHF () PX () direta () outra: _____
Natureza operacional (pesca cargueiro, navio tanque, etc.): Pesca	
Observações: Não atendeu ao chamado.	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação abordada, anotar no campo observações, a coordenada do *TS Fissurado* e estimar a posição.



Planilha de Controle de Abordagem de Embarcações

Atividade: Atividade de Produção no Campo de Frade	Nº da planilha: 65/2010
Licença de Operação nº: 845/2009	
Data da abordagem (dia/mês/ano): 26/12/2010	Horário (hora/minutos): 09:45h
Nome do observador: WANDER MELLO	Empresa: TRANSHIP
Nome da embarcação contatada: MARIA LUIZA II	
Nome do Mestre da embarcação:	
Nº do registro da embarcação:	
Origem:	Destino: (Localidade de desembarque)
A embarcação entrou na área de exclusão? (X) sim () não	Localização da embarcação pesqueira ¹ (coordenada geográfica): 21°53 ,096' S 039°51,649' W
A embarcação sabia da realização da atividade? () não (X) sim, como? (X) rádio, () Aviso aos Navegantes, () outros: _____	Tipo de abordagem: (X) por rádio, Qual? (X) VHF () PX () direta () outra: _____
Natureza operacional (pesca, cargueiro, navio tanque, etc.): PESQUEIRO	
Observações: ESTAVA PRÓXIMA A UNIDADE. QUANDO NOS APROXIMAMOS, SE AFASTOU E NÃO CONSEGUIMOS CONTATO DIRETO E NÃO ENXERGAMOS O Nº DE REGISTRO NEM O PORTO DE ORIGEM	

¹ Caso não seja possível obter a coordenada da embarcação abordada, anotar no campo observações, a coordenada do *TS Fissurado* e estimar a posição.