

<b>Nome do veículo:</b>	FISS	<b>Número do veículo:</b>	1085989
<b>Macro:</b>	RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)	<b>Data de criação:</b>	12/07/2010 08:07:13
<b>GMN:</b>	167191191	<b>Data do recebimento:</b>	12/07/2010 08:07:37
<b>Status:</b>	Pendente	<b>Data da leitura:</b>	12/07/2010 08:18:59
<b>Prioridade :</b>	Normal	<b>Data da posição:</b>	12/07/2010 08:04:06
<b>Posição:</b>	2,27 km NNE de FPSO FRADE, - Brasil		
<b>Tipo da Mensagem:</b>	RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)		

**Mensagem:**

## RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)

## 1) INFORMACOES GERAIS (GEN. INFORM.):

EMBARCACA0 (LHV): FISSURADO  
COMTE. (CAPTAIN): ALBERTO  
DATA DO RELAT. (REPORT DATE): 11/07/10  
LOCACAO (LOCATION): BACIA DE CAMPOS  
TRIPULANTES A BORDO (CREW ON BOARD): 08  
TRIPULANTES EM TREINAMENTO (SSE): 00  
HOMEM-HORA TRIP. (CREW WKMAN-HOUR): 96  
ESTOQUE O. DIESEL (DO ROB): 42550 LTRS  
ESTOQUE AGUA DOCE (FW ROB): 80000 LTRS  
ESTOQUE DISPERS. (DISP. ROB): 2000 LTRS

## 2) INF. DE SEGURANCA (SAFETY INFORM.):

ATOS INSEGUROS (UNSAFE ACTS): 00  
COND. INSEGURAS (UNSAFE COND.): 01  
OBS. TRAB. SEGUROS (SAFE WORK OBS.): 00  
PARADA DE TRABALHO (STOP WORK): 00  
CARTOES DE OBS. (BBS CARDS): 01  
PERMISSOES DE TRABALHO (PTW): 00  
PRE-TAREFAS (PRE-JOBS): 03  
EXERCICIOS SEG. (SAFETY DRILLS): 00  
INCID. PESSOAIS (PERS. INCID.): 00  
INCID. AMBIENTAIS (ENV. INCID.): 00  
INCID. MATERIAIS (MAT. INCID.): 00

## 3) TAREFAS REALIZADAS (PERFORMED TASKS):

0000-0650H STAND BY  
0650-0710H TRANSBORDO DE DOCUMENTOS  
0710-1300H PRONTIDAO P/ SÉDCO  
1300-1340H EXERCÍCIO COM BARREIRA DE OLEO  
1340-1640H PRONTIDAO P/SÉDCO  
1640-1720H TRANSBORDO DE MATERIAL  
1720-2400HS STAND BY

## 4) OUTRAS INFORMACOES (OTHER INFORM.):

NAO FOI FEITA INSPECAO NO MANGOTE POIS  
A UNIDADE ESTAVA EM OFF LOAD.

**Observação:** ---