

<b>Nome do veículo:</b>	FISS	<b>Número do veículo:</b>	1085989
<b>Macro:</b>	RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)	<b>Data de criação:</b>	28/11/2010 06:51:11
<b>GMN:</b>	245930854	<b>Data do recebimento:</b>	28/11/2010 07:01:28
<b>Status:</b>	Pendente	<b>Data da leitura:</b>	28/11/2010 07:35:03
<b>Prioridade :</b>	Normal	<b>Data da posição:</b>	28/11/2010 06:50:28
<b>Posição:</b>	0,95 km SE de FPSO FRADE, RJ - Brasil		
<b>Tipo da Mensagem:</b>	RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)		

**Mensagem:**

## RELATORIO DIARIO (DAILY REPORT)

## 1) INFORMACOES GERAIS (GEN. INFORM.):

EMBARCACAO (LHV): FISSURADO  
COMTE. (CAPTAIN): VITELBO  
DATA DO RELAT. (REPORT DATE): 27/11/10  
LOCACAO (LOCATION): FRADE  
TRIPULANTES A BORDO (CREW ON BOARD): 08  
TRIPULANTES EM TREINAMENTO (SSE): 00  
HOMEM-HORA TRIP. (CREW WKMAN-HOUR): 96  
ESTOQUE O. DIESEL (DO ROB): 51600 LTRS  
ESTOQUE AGUA DOCE (FW ROB): 64000 LTRS  
ESTOQUE DISPERS. (DISP. ROB): 2000 LTRS

## 2) INF. DE SEGURANCA (SAFETY INFORM.):

ATOS INSEGUROS (UNSAFE ACTS): 00  
COND. INSEGURAS (UNSAFE COND.): 01  
OBS. TRAB. SEGUROS (SAFE WORK OBS.): 00  
PARADA DE TRABALHO (STOP WORK): 00  
CARTOES DE OBS. (BBS CARDS): 01  
PERMISSOES DE TRABALHO (PTW): 00  
PRE-TAREFAS (PRE-JOBS): 02  
EXERCICIOS SEG. (SAFETY DRILLS): 01  
INCID. PESSOAIS (PERS. INCID.): 00  
INCID. AMBIENTAIS (ENV. INCID.): 00  
INCID. MATERIAIS (MAT. INCID.): 00

## 3) TAREFAS REALIZADAS (PERFORMED TASKS):

00;00 AS 10;00 STBY P/FRADE E SEDCO  
10;00 AS 10;30 ESXERCICIO DERRAMAMENTO  
DE OLEO  
10;30 AS 11;30 ENTREGA DE DOCUMENTOS  
11;30 AS 24;00 STBY P/FRADE E SEDCO

## 4) OUTRAS INFORMACOES (OTHER INFORM.):

REPARO URGENTE PARA CABRESTEIA  
SDS: VITELBO

**Observação:** ---