


Mapa de Vulnerabilidade Ambiental de Derrames de Óleo, Campo de Guaricema
Bacia de Sergipe - Alagoas
Período de Verão e Inverno



Base Cartográfica

- Ponto de risco
- Limite de município
- Continente

Índices de Sensibilidade Ambiental **Probabilidade de ocorrência de óleo (%)**


- | | | |
|---|----|----------|
| 1 | 8 | 1 - 30 |
| 3 | 9 | 30 - 70 |
| 5 | 10 | 70 - 100 |
| 6 | | |

Recursos biológicos

- | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Caranguejos e siris | Peixes pelágicos | Aves marinhas costeiras |
| Bivalves | Pequenos cetáceos | Aves pernaltas |
| Camarões | Peixe-boi | Mergulhões e biguás |
| Lagostas e lagostins | Baleia | Aves terrestres passeriformes |
| Corais | Patos e marrecos | Aves terrestres não-passeriformes |
| Répteis | Aves de rapina | Aves pernaltas |
| Anfíbios | | |

Recursos socioeconômicos

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|
| Ancoradouro/Pier | Hotel | Pesca recreativa |
| Aquicultura | Porto | Local deposição resíduos |
| Colônia de pesca | Indústria | Rampa para barcos |
| Área militar | Local histórico | Comércio |
| Casas residenciais | Pesca artesanal | Praia recreacional |
| Unidade de conservação | | |



Fontes de dados cartográficos:
 Modelagem: ASA, 2011
 Cartas de sensibilidade: PETROBRAS.
 Sistema de Coordenadas Geográficas - SAD 69, 2011.