

**Sistema de Produção e Escoamento de
Gás e Condensado no
Campo de Mexilhão, Bacia de Santos
(Unidade de Tratamento e Processamento de Gás
Monteiro Lobato – UTGCA)**

**3º Relatório Semestral
Plano de Emergência Local**

06/2010



E&P

ÍNDICE GERAL

| | |
|----------------------------------|----|
| I – OBJETIVO..... | 03 |
| II – INTRODUÇÃO..... | 03 |
| III – DESCRIÇÃO DO PROGRAMA..... | 03 |
| IV – ANEXOS..... | 04 |

ANEXOS

| |
|---|
| Anexo I - Vazamento de produto químico |
| Anexo II – Ataque por animal peçonhento |
| Anexo III – Vazamento de esgoto sanitário |
| Anexo IV – Vazamento de resíduo ambulatorial |
| Anexo V – Vazamento de óleo |
| Anexo VI – Presença de animal peçonhento |
| Anexo VII - Vazamento de Água Oleosa |

I - OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo descrever as ações do Plano de Emergência Local, realizadas na Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato - UTGCA, no período de dezembro de 2009 a maio de 2010.

II - INTRODUÇÃO

Este programa aplica-se especificamente às emergências nas atividades de implementação de Empreendimentos nas frentes de serviços das Obras de Construção e Montagem da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato, nas unidades administrativas do IEMX (escritórios) e nos Canteiros de Obras da CONTRATADA, envolvendo os empregados próprios da PETROBRAS e das Contratadas, bem como as Comunidades envolvidas.

As situações de emergências que podem ocorrer foram classificada para a operacionalização do plano de atendimento às emergências considerando o impacto sobre o meio ambiente e saúde e segurança ocupacional a fim de proporcionar treinamento de pessoal e identificar possíveis melhorias nos procedimentos correspondentes.

III – DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Segue a seguir os simulados realizados no período de dezembro de 2009 a abril de 2010:

Data: 06/01/10

Tema: Vazamento de produto químico – Anexo I.

Cenário: Derramamento de produto químico no almoxarifado de EPIs.

Data: 03/02/10

Tema: Ataque por animal peçonhento – Anexo II

Cenário: Colaborador sem perneira na faixa de dutos atacado por cobra.

Data: 22/03/10

Tema: Vazamento de esgoto sanitário – Anexo III

Cenário: Transbordamento da caixa de recepção de esgoto na ETE.

Data: 15/04/10

Tema: Vazamento de resíduo ambulatorial – Anexo IV

Cenário: Tombamento de condicionadores na central de resíduos.

Data: 16/04/10

Tema: Vazamento de óleo – Anexo V

Cenário: Derrame de óleo durante transporte na estrada de acesso.

Data: 19/04/10

Tema: Presença de animal peçonhento – Anexo VI

Cenário: Colméia de abelhas na subestação.

Data: 20/05/2010

Tema: Vazamento de Água Oleosa – Anexo VII

Cenário: Vazamento de Água Oleosa no Separador Água e Óleo do pátio de lavagem de veículos pesados.

IV – ANEXOS

Anexo I - Vazamento de produto químico

Anexo II – Ataque por animal peçonhento

Anexo III – Vazamento de esgoto sanitário

Anexo IV – Vazamento de resíduo ambulatorial

Anexo V – Vazamento de óleo

Anexo VI – Presença de animal peçonhento

Anexo VII - Vazamento de Água Oleosa