

Planilha de Movimentação e Armazenamento de Resíduos

Elaborado por: Tiago Toledo

Aprovado por: Andréa Garcia

Responsável: SMSRS - Meio Ambiente

Mês/Ano: abril-09

Nº (Ref)	Resíduo	Un.	Classificação			Área Geradora possível(is) gerador(es)	BALANÇO					CADRI					Nota Fiscal nº.:	Certificado de Destruição nº.	OBSERVAÇÕES
			I	II (A e B)	Reciclável ?		Entrada Total	Estoque	Saída	Saldo	Total anual gerado	Nº do Documento	Total Anual/Kg	Saldo Disponível	Vencimento	Destino			
1	Plástico não contaminado	kg		A007	Sim	GASODUTO	206,00	0,00	206,00	0,00	674,50	N/A	N/A	N/A	N/A	JULIX	2656,2618		ok
2	Papel/pepelo não contaminado	kg		A006	Sim	GASODUTO	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50	N/A	N/A	N/A	N/A	JULIX			ok
3	Madeira não contaminada	kg		A009	Sim	GASODUTO	0,00	496,00	0,00	496,00	496,00	N/A	N/A	N/A	N/A	BIOMASS			ok
4	Vidro não contaminado	kg		A099	Sim	GASODUTO	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	JULIX			ok
5	Sucata de metais ferrosos (latas de tinta vazias, retalho de oxicorte, cavaco de usinagem, granelha de aço, aço silício, aço carbono, ferro, inox, tambores metálicos)	kg		A004	Sim	GASODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	N/A	N/A	N/A	N/A	JULIX			ok
6	Sucata de metais não ferrosos (latão, alumínio, cobre, bronze, etc...)	kg		A005	Sim	GASODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	JULIX			ok
7	Isopor não contaminado	kg		A099	Sim	GASODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	JULIX			ok
8	Óleo vegetal	l		A099	Sim	Refetório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	FABRIL			A geração nula deve-se ao fato de que os colaboradores do Gasoduto Terrestre utilizarem da infraestrutura das dependências da UTGCA.
9	Entulho de construção civil e demolição de rotina voltadas à modernização	ton		A099	Não	GASODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	35000066	2,000	1,987	14/06/09	ENTERPA			ok
10	Lixo Comum (Gerados no serviço de alimentação, varrição, papel, papelão, borrachas e plásticos)	kg		A001	Não	GASODUTO	701,00	0,00	701,00	0,00	2,380,00	35000066	130	127,620	27/12/11	ENTERPA		830/10	ok
11	Resíduo Ambulatorial	kg	D004		Não	Ambulatório Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000065	250	250	05/03/14	ATT AMBIENTAL			ok
12	Óleo lubrificante usado	l	F130		Não	Manutenção de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	LUWART			ok
13	Pilhas e baterias	kg	D099		Não	GASODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000066	2,000	2,000	05/03/14	ENTERPA			ok
14	Lâmpadas fluorescentes	unid	FD44		Não	GASODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000066	6000	6,000	10/9/2009	ENTERPA			ok
15	Materiais diversos contaminados com óleo e tintas e hidrocarbonetos: Solo, panos, serragem, pontas de eletrodos, embalagens metálicas e plásticas, estopas, EPI's e filtros.	kg	D099		Não	GASODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000058	45,000	45,000	04/11/13	ENTERPA			ok
16	Resíduo de EPI	kg	A099	Sim	GASODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	LEAL			ok
17	Efluente Sanitário	m³	A099	Não	GASODUTO	4,60	0,00	4,60	0,00	15,40	15,40	N/A	N/A	N/A	N/A	SABESP			Aguardando MTR
18	Resíduo Orgânico	kg		A 001	Não	Refetório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	ENTERPA			A geração nula deve-se ao fato de que os colaboradores do Gasoduto Terrestre utilizarem da infraestrutura das dependências da UTGCA.
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			