

C-ECO-SJC-Nº829/10-LAB  
São José dos Campos, 26 de abril de 2010


À  
CONSÓRCIO CARAGUATATUBA.  
Caraguatatuba – SP

**Ref.: Disposição Final de Resíduos Industriais em Aterro Industrial**

Declaramos que no decurso do mês de abril a Enterpa recebeu, analisou e realizou a disposição final dos seguintes resíduos em nossa vala 26, projeto IV, constante da L.O. nº. 57000177. Com validade até 17/06/2014.

<b>Resíduo</b>	<b>Classe</b>	<b>Manifesto De Carga nº.</b>	<b>Total Toneladas</b>
<i>abril</i>			
Mat. Div. Cont. Com Óleo e Tintas e Hidrocarbonetos: Solo, Panos, Serragem, Pontas de Eletrodos, Embalagens Metálicas e Plásticas, Estopas, EPI's e Filtros.	1	68779	1,510
Mat. Div. Cont. Com Óleo e Tintas e Hidrocarbonetos: Solo, Panos, Serragem, Pontas de Eletrodos, Embalagens Metálicas e Plásticas, Estopas, EPI's e Filtros.	1	68780	4,050
Lâmpadas Fluorescentes Queimadas	1	71899	0,140

Vale ressaltar que todas as quantidades aqui apresentadas serão integrantes do Inventário Anual de Disposição Final de Resíduos que complementam as exigências operacionais da Enterpa para com a Cetesb.

  
**DENISE CAPÍTULO**  
Encarregada de Laboratório



# MANIFESTO DE RESÍDUOS – Nº 45.04.10

<b>1 RESÍDUO</b> MATERIAIS DIVERSOS CONTAMINADOS COM ÓLEO E TINTAS E HIDROCARBONETOS – classe I		<b>2 QUANTIDADE</b> 5 m <sup>3</sup> (4,050 ton)
<b>3 ESTADO FÍSICO</b> <input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Semi-sólido <input type="checkbox"/> Líquido	<b>4 ORIGEM</b> <input checked="" type="checkbox"/> Processo <input type="checkbox"/> ETDI <input type="checkbox"/> ETE <input type="checkbox"/> ETA <input type="checkbox"/> Cx. Gordura <input type="checkbox"/> Fora do Processo <input type="checkbox"/> Separador de Água-Óleo <input type="checkbox"/> Outros, especificar:	
<b>5 ACONDICIONAMENTO</b> <input checked="" type="checkbox"/> Tambor de 200 lts. <input type="checkbox"/> Sacos plásticos <input type="checkbox"/> Bombona ____ (lts) <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Caçamba <input type="checkbox"/> Granel <input type="checkbox"/> Tanque ____ (m <sup>3</sup> ) <input type="checkbox"/> Big-bags <input type="checkbox"/> Outros, especificar:	<b>6 PROCEDÊNCIA</b> <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Restaurante <input checked="" type="checkbox"/> Processo Construtivo <input type="checkbox"/> Enfermaria <input type="checkbox"/> Outros, especificar:	<b>7 TRATAMENTO / DISPOSIÇÃO</b> <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário <input type="checkbox"/> Reciclagem <input checked="" type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Incorporação <input type="checkbox"/> Tratamento Biol./Fis-Quí. <input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Co-processamento <input type="checkbox"/> Estocagem <input type="checkbox"/> Outros, especificar:

<b>8 Gerador</b>	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL Consórcio Caraguatatuba				<b>21.04.2010</b> DATA DA ENTREGA   <b>Tiago Camilo Toledo</b> Inspetor Ambiental Consórcio Caraguatatuba ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
	ENDEREÇO Rodovia Caraguatatuba – São Sebastião – Km 05 – S/N				
	MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE (12) 38972845	N. LICENÇA 568/08	
	RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DO RESÍDUO Tiago Toledo		CARGO Inspetor Ambiental		

<b>9 Transportador</b>	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL Enterpa Engenharia LTDA – Div. Ecosistema				<b>21.04.2010</b> DATA DA ENTREGA  <b>DOCUMENTAÇÃO ANEXADA</b>
	ENDEREÇO Estrada Municipal SJC, 451 km 05				
	MUNICÍPIO São José dos Campos	UF SP	TELEFONE (12) 3929-5496	N. LICENÇA Não Aplicável	
	RESPONSÁVEL PELA EMPRESA DE TRANSPORTE Heleno		PLACA COMPLETA CLU 2828		
	NOME DO MOTORISTA Luis Fernando Viana		CARGO CERTIFICADO DO INMETRO (CLASSE I) 575291		

<b>10 Receptor</b>	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL Enterpa Engenharia LTDA – Div. Ecosistema				<b>21.04.2010</b> DATA DO RECEBIMENTO  <b>DOCUMENTAÇÃO ANEXADA</b>
	ENDEREÇO Estrada Municipal SJC, 451 km 05				
	MUNICÍPIO São José dos Campos	UF SP	TELEFONE 3929-5496	N. LICENÇA 57000177	
	RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO RESÍDUO Denise Capitulo		CARGO Coordenadora		

1ª Via - Conservar com o Gerador



**Consórcio Caraguatatuba**  
 Rod. Caraguatatuba-São Sebastião, s/n - Km 5  
 Pontal de Santa Marina - Caraguatatuba - SP - Cep: 11.660-970  
 Fone/Fax: (12) 3882-1609

**NOTA FISCAL**

Nº  
002765

1ª VIA  
DESTINATÁRIO  
REMETENTE  
DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
00 / 00 / 00

SAÍDA  ENTRADA   
 C.N.P.J. **08.754.240/0001-93**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**254.132.662.116**

ZA DE OPERAÇÃO  
 CFOP **5.949**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NATÁRIO  
 RAZÃO SOCIAL

RFA ENGENHARIA LTDA.  
 RUA

JOAQUIM GONCALVES DA SILVA, S/N - KM5  
 FONE / FAX **3929-5496**

C.N.P.J. / C.P.F.  
**47.892.906/0008-06**

BAIRRO / DISTRITO  
**CAPA GROSSO** CEP **12225-833**

U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP 645.484.990.110**

DATA DA EMISSÃO  
**20/04/10**  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
**20/04/10**  
 HORA DA SAÍDA  
**14:00**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
2-00017	MATERIAIS DIVERSOS CONTAMINADOS COM OLEO E TINTAS E HIDROCARBONETOS: SOLO, PANCOS, SERRAGEM, PONTAS DE ELETRODOS, EMBALAGENS METALICAS E PLASTICAS, ESTOPAS, EPIJS E FILTROS			MS	5,00	1,00	5,00	0
OBS: COD: D099; RESIDUO: SUBST QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE SOLD .E - RESIDUO. NO. DA OUN: 3077; NO. DE RISCO: 90; CL DE RISCO: 9 CMIS DIFERIDO CONFORME ARTIGO 392 INCISO III DO RICMS/00-SP ECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE ARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR								

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			<b>5,00</b>
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			<b>5,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO **1**  
 PLACA DO VEICULO U.F. C.N.P.J / C.P.F.  
 MUNICÍPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

TIPO DE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
**10,00 TAMBORES 1.000,00 1.000,00**

RESERVADO AO FISCO  
 Nº DO PEDIDO  
 VALOR **5,00**  
 POSTO FISCAL: PF 1254 - CARAGUATATUBA  
 Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO **003689**

# CHECK-LIST VEÍCULOS PARA CARGAS PERIGOSAS

Consórcio Caraguatatuba

Condição do motorista: Luis Fernando Viana  
 Placa do veículo: CHU 2328 Cidade: São José dos Campos  
 Marca do cavalo: N/A Cidade: N/A  
 Data: 21.04.2010  
 Produto a ser transportado: mat. contaminadas por tinta, óleo, solvente e ou hidrocarbonetos  
 Quantidade do produto: 125.000g

### Documentos

CNH do motorista(nº): 040863502 Vencimento: 14.06.2012  
 Certificado de MOPP: 040863502  
 Certificado do INMETRO (veículo): 575291 Vencimento: JAN/2011  
 Certificado do INMETRO (cavalo): N/A Vencimento: N/A  
 Documento de Transporte (nº): N/A Vencimento: N/A

### Inspeções Mecânicas

Estrutura	Atendimento		Observações
	Sim	Não	
Veículo está limpo?	X		
Porta/madeira estão livre de desgastes?	X		
Boa a conservação de estofamento?	X		
<b>Pneus/Rodas</b>			
Pneus estão livre de desgastes e calibrados?	X		
Fixação das rodas esta adequada?	X		
Estepe está livre de desgastes e calibrado?	X		
<b>Embreagem</b>			
Presença de vazamentos	X		
Tem folga no pedal?	X		
Bom funcionamento?	X		
<b>Direção</b>			
Presença de vazamentos?	X		
Tem folgas?	X		
Bom funcionamento?	X		
<b>Parte elétrica</b>			
Farol funciona?	X		
Manutenção geral boa?	X		
Relógio funciona?	X		

Acessórios	Atendimento		Observações
	Sim	Não	
Sistema de freio normal?	X		
Luzeiros presentes?	X		
Refletivos existentes?	X		
Capota de isolamento existente?	X		
Alargadores de segurança existem conforme o produto?	X		
Etiquetas de risco existem conforme o produto?	X		
Existe o triângulo de sinalização?	X		
Existe lanterna?	X		
Existe chaves para manutenção (troca de pneus)?	X		
Existe macaco?	X		
Existe extintores compatíveis a carga?	X		

### Inspeções da Carga

Carga	Atendimento		Observações
	Sim	Não	
Condição segura?	X		
Proteção contra intempérie?	X		
Livre de vazamentos?	X		
Carga compatíveis?	X		

\* EPI do motorista a ser utilizado em situações de emergência Ok (X); Não Ok ( )

Itens considerados críticos identificados com um asterisco ( \* ) devem ser reparados de imediato, sem a normalização dos mesmos, fica proibido o uso do veículo.

  
 Tiago Camilo Toledo  
 Inspetor Ambiental  
 Consórcio Caraguatatuba

  
 Luis F. Viana

Assinatura da SSMA

Assinatura do motorista

## Manifesto de Carga : 68780

1 - GERADOR / CADASTRO N°: ECO - R 0336 00

Cliente: CONSORCIO CARAGUATATUBA

Endereço: Rod. Caraguatuba - São Sebastião, s/n° - Km 05 - Pontal Santa Marina

Município: Caraguatuba Telefone: (12) 9167-7266

CERTIFICO QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO PELA ADIÇÃO INDEVIDA DE MATERIAIS ESTRANHOS AOS RESÍDUOS

Nome: Tiago Camilo Toledo Tiago Camilo ToledoData: 21/04/2010 Assinatura: [assinatura] Inspetor Ambiental  
Consórcio CaraguatubaDescrição: Mat. Div. Cont. Com Óleo e Tintas e Hidrocarbonetos:  
Solo, Panos, Serragem, Pontas de Eletrodos, Embalagens  
Metálicas e Plásticas, Estopas, EPI's e Filtros

N° CADRI: 35000058 Classe: 1 Cód. Res CETESB: D099

Destino: ENTERPA ENGENHARIA LTDA - Div Ecosistema

Cód de Destino: B04

2 - TRANSPORTADOR

Nome: ENTERPA ENGENHARIA LTDA Div. Ecosistema

Endereço: Estrada Joaquim Gonçalves da Silva km 5 s/n° Município: São José dos Campos

Telefone: (12) 3929-5496 Caçamba n°: 14Placa de Veículo: CLU2828 Peso liq.: 5 m<sup>3</sup> Lacre: 24943

CERTIFICO TER REMOVIDO OS RESÍDUOS ACIMA ESPECIFICADOS

Nome: Luis Fernando VianaData: 21/04/2010 Assinatura: Luis F Viana

3 - GERENCIADOR / LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 57000177 Proj.4

Nome: ENTERPA ENGENHARIA LTDA - Div Ecosistema

Endereço: Estrada Joaquim Gonçalves da Silva Km 5 Município: S. J. dos Campos - SP

Fone: (12) 3929-5496

CERTIFICO TER RECEBIDO OS RESÍDUOS, O LACRE E O TICKET ACIMA ESPECIFICADOS

Nome:

Data: / / Assinatura:

Amostra n° 1: \_\_\_\_\_ Amostra n° 2: \_\_\_\_\_

Técnico Responsável: \_\_\_\_\_ Data do Recebimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Observação: \_\_\_\_\_







# MANIFESTO DE RESÍDUOS – Nº 30-11-09

1 RESÍDUO MATERIAIS DIVERSOS COM ÓLEO		2 QUANTIDADE 10 M³ (1,510 ton)	
3 ESTADO FÍSICO (x) Sólido    ( ) Semi-sólido    ( ) Líquido		4 ORIGEM (x) Processo    ( ) ETDI    ( ) ETE    ( ) ETA    ( ) Cx. Gordura ( ) Fora do Processo    ( ) Separador de Água-Óleo ( ) Outros, especificar:	
5 ACONDICIONAMENTO ( ) Tambor de 200 lts.    ( ) Sacos plásticos ( ) Bombona ____ (lts)    ( ) Fardos (x) Caçamba    ( ) Granel ( ) Tanque ____ (m³)    ( ) Big-bags ( ) Outros, especificar _____			6 PROCEDÊNCIA (x) Industrial ( ) Restaurante ( ) Processo Construtivo ( ) Enfermaria ( ) Outros, especificar _____
		7 TRATAMENTO / DISPOSIÇÃO ( ) Aterro Sanitário    ( ) Reciclagem (x) Aterro Industrial    ( ) Incorporação ( ) Tratamento Biol./Fís-Quí.    ( ) Incineração ( ) Co-processamento    ( ) Estocagem ( ) Outros, especificar _____	

8 Gerador	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL Chicago Engenharia			11 <u>05, 04, 2010</u> DATA DA ENTREGA   CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
	ENDEREÇO Rodovia Caraguatatuba – São Sebastião – Km 05 – S/N			
	MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE 3897-2970	
	RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DO RESÍDUO Fábio Henrique Shiraishi		CARGO Técnico Meio Ambiente	

9 Transportador	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL Enterpa Engenharia LTDA – Div. Ecosistema			12  DOCUMENTO ANEXADO
	ENDEREÇO Estrada Municipal SJC , 451 Km 05			
	MUNICÍPIO São José dos Campos	UF SP	TELEFONE (12) 3929 - 5496	
	RESPONSÁVEL PELA EMPRESA DE TRANSPORTE Helena		PLACA COMPLETA LNF 5082	
	NOME DO MOTORISTA Antônio F. Pinto		CERTIFICADO DO INMETRO 574982	

10 Receptor	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL Enterpa Engenharia LTDA – Div. Ecosistema			DOCUMENTO ANEXADO
	ENDEREÇO Estrada Municipal SJC , 451 Km 05			
	MUNICÍPIO São José dos Campos	UF SP	TELEFONE (12) 3929 - 5496	
	RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO RESÍDUO Denise Capitulo		N. LICENÇA 57000177	
			CARGO Coordenadora	



# CHECK-LIST VEÍCULOS PARA CARGAS PERIGOSAS

Motorista: Antônio F. P. Pinto  
 Placa do veículo: LNJF 5082 Cidade: São João das Campes  
 Placa do cavalo: N/A Cidade: N/A  
 Data: 05.04.2010  
 Produto a ser transportado: materiais contaminados com óleo, tinta, solvente e hidrocarbonetos  
 Periculosidade do produto: resíduo

### Documentos

CNH do motorista(nº): 774547712 Vencimento: 12/03/2011  
 Certificado de MOPP: 127797 Vencimento: 12/03/2011  
 Certificado do INMETRO (veículo): 574982 Vencimento: Fev/2011  
 Certificado do INMETRO (cavalo): N/A Vencimento: N/A  
 Envelope e Ficha de Emergência: Sim (X) Não ( )  
 Licença para Transporte (nº): N/A Vencimento:

### Inspecões Mecânicas

Estrutura	Atendimento		Observações
	Sim	Não	
Veículo está limpo?	X		
Chataria/madeira estão livre de desgastes?	X		
Boa a conservação de estofamento?	X		
<b>Pneus/Rodas</b>			
Os pneus estão livre de desgastes e calibrados?	X		
A fixação das rodas esta adequada?	X		
O estepe está livre de desgastes e calibrado?	X		
<b>Embreagem</b>			
Livre de vazamentos	X		
Sem folga no pedal?	X		
Bom funcionamento?	X		
<b>Direção</b>			
Livre de vazamentos?	X		
Sem folgas?	X		
Bom funcionamento?	X		
<b>Parte elétrica</b>			
Buzina funciona?	X		
Iluminação geral boa?	X		
Tacógrafo funciona?	X		

Acessórios	Atendimento		Observações
	Sim	Não	
* Sistema de freio normal?	X		
Cones presentes?	X		
Dispositivo refletivo existentes?	X		
* Fita de isolamento existente?	X		
* Painéis de segurança existem conforme o produto?	X		
* Rótulos de risco existem conforme o produto?	X		
* Existe o triângulo de sinalização?	X		
Existe lanterna?	X		
Existe chaves para manutenção (troca de pneus)?	X		
Existe macaco?	X		
* Existe extintores compatíveis a carga?	X		

### Inspecões da Carga

Carga	Atendimento		Observações
	Sim	Não	
* Acondicionamento seguro?	X		
* Proteção contra intempérie?	X		
* Livre de vazamentos?	X		
* Carga compatíveis?	X		

\* EPI do motorista a ser utilizado em situações de emergência Ok (X); Não Ok ( )

Os itens considerados críticos identificados com um asterisco ( \* ) devem ser reparados de imediato, sem a normalização dos mesmos, fica proibido o trânsito do veículo.

**Tiago Camilo Toledo**  
 Inspetor Ambiental  
 Consórcio Caraguatatuba

Assinatura da SSMA

Assinatura do motorista



**Manifesto de Carga : 68779**

1 - GERADOR / CADASTRO N°: ECO - R 0336 00

Cliente: CONSORCIO CARAGUATATUBA  
Endereço: Rod. Caraguatubá - São Sebastião, s/n° - Km 05 - Pontal Santa Maria  
Município: Caraguatubá Telefone: (12) 9167-7266

CERTIFICO QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO PELA ADIÇÃO INDEVIDA DE MATERIAIS ESTRANHOS AOS RESÍDUOS

Nome: FABIO HENRIQUE SHIRAIWA

Data: 05/04/10 Assinatura: [assinatura]

Descrição: Mat. Div. Cont. Com Óleo e Tintas e Hidrocarbonetos:  
Solo, Panos, Serragem, Pontas de Eletrodos, Embalagens  
Metálicas e Plásticas, Estopas, EPI's e Filtros

N° CADRI: 35000058 Classe: 1 Cód. Res CETESB: D099  
Destino: ENTERPA ENGENHARIA LTDA - Div Ecosistema  
Cód de Destino: B04

2 - TRANSPORTADOR

Nome: ENTERPA ENGENHARIA LTDA Div Ecosistema  
Endereço: Estrada Joaquim Gonçalves da Silva km 5 s/n° Município: São José dos Campos  
Telefone: (12) 3929-5496 Caçamba n°: 195  
Placa de Veículo: LUF 5082 Peso lq.: \_\_\_\_\_ Lacre: 24949

CERTIFICO TER REMOVIDO OS RESÍDUOS ACIMA ESPECIFICADOS

Nome: ANTONIO F. PINO

Data: 05/04/10 Assinatura: [assinatura]

3 - GERENCIADOR / LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 57000177 Proj. 4

Nome: ENTERPA ENGENHARIA LTDA - Div Ecosistema  
Endereço: Estrada Joaquim Gonçalves da Silva Km 6 Município: S. J. dos Campos - SP  
Fone: (12) 3929-5496

CERTIFICO TER RECEBIDO OS RESÍDUOS, O LACRE E O TICKET ACIMA ESPECIFICADO

Nome: \_\_\_\_\_

Data:  / /  Assinatura: \_\_\_\_\_

Amostra n° 1: \_\_\_\_\_ Amostra n° 2: \_\_\_\_\_

Técnico Responsável: \_\_\_\_\_ Data do Recebimento:  / /

Observação: \_\_\_\_\_

FABIO HENRIQUE SHIRAIWA - ENGENHARIA

SAÍDA  ENTRADA

C.N.P.J. **08.754.240/0001-93**

1ª VIA  
DESTINATÁRIO  
REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**254.132.662.116**

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
00 / 00 / 00

EA DE OPERAÇÃO  
VÁS SAIDAS  
CFOP **5.949**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

TINATÁRIO  
/ RAZÃO SOCIAL  
**JPA ENGENHARIA LTDA.**  
C.N.P.J. / C.P.F.  
**47.892.906/0008-06**

DATA DA EMISSÃO  
**07/04/10**

IEÇO  
**J. JOAQUIM GONCALVES DA SILVA, S/N - KM5**  
BAIRRO / DISTRITO  
**CAPA GROSSO**  
CEP  
**12225-833**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
**07/04/10**

IPI  
**J. DOS CAMPOS**  
FONE / FAX  
**3929-5496**  
U.F.  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**645.484.990.110**

HORA DA SAÍDA  
**11:20**

**OS DO PRODUTO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
2-00017	MATERIAIS DIVERSOS CONTAMINADOS COM OLEO E TINTAS E HIDROCARBONETOS: SOLO, PANDOS, SIERRAGEM, PONTAS DE ELETRODOS, EMBALAGENS METALICAS E PLASTICAS, ESTOPAS, EPI'S E FILTROS			M3	10,00	1,00	10,00	0
DESTINACAO DE RESIDUOS OBS: COD: D099; RESIDUO: SUBST QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE SOLD .E - RESIDUO. NO. DA QUN: 3077; NO. DE RISCO: 90; CL DE RISCO: 9 ZMS DIFERIDO CONFORME ARTIGO 392 INCISO III DO RICMS/00-SP DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE ARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR								

**CULO DO IMPOSTO**

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<b>10,00</b>
DE FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>10,00</b>

**NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
IRA		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				- / -
REÇO		MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						<b>ISENTO</b>
TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>20,00</b>	<b>TAMBORES</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

**OS ADICIONAIS**

DE VENCIMENTO	VALOR	Nº DO PEDIDO	RESERVADO AO FISCO	Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO <b>003555</b>
	<b>10,00</b>		POSTO FISCAL: PF I254 - CARAGUATATUBA	

**Manifesto de Carga : 68779**

1- GERADOR / CADASTRO N°: ECO - R 0336 00

Cliente: CONSÓRCIO CARAGUATATUBA  
Endereço: Rod. Caraguatubá - São Sebastião, s/n° - Km 05 - Pontal Santa Marina  
Município: Caraguatubá Telefone: (12) 9167-7266

CERTIFICO QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO PELA ADIÇÃO INDEVIDA DE MATERIAIS ESTRANHOS AOS RESÍDUOS

Nome: JARDIM HENRIQUE THIRATANI

Data: 11/11 Assinatura: [assinatura]

Descrição: **Mat. Div. Cont. Com Óleo e Tintas e Hidrocarbonetos: Solo, Panos, Serragem, Pontas de Eletrodos, Embalagens Metálicas e Plásticas, Estopas, EPI's e Filtros**

N° CADRI: 35000058 Classe: 1 Cód. Res CETESB: D099  
Destino: ENTERPA ENGENHARIA LTDA - Div Ecosistema  
Cód de Destino: B04

2 - TRANSPORTADOR

Nome: ENTERPA ENGENHARIA LTDA Div. Ecosistema  
Endereço: Estrada Joaquim Gonçalves da Silva km 5 s/n° Município: São José dos Campos  
Telefone: (12) 3929-5496 Caçamba n°: 445  
Placa de Veículo: UF Peso liq.: 1510 Lacre: 1111

CERTIFICO TER REMOVIDO OS RESÍDUOS ACIMA ESPECIFICADOS

Nome: [assinatura]

Data: 11/11 Assinatura: [assinatura]

3 - GERENCIADOR / LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 57000177 Proj.4

Nome: ENTERPA ENGENHARIA LTDA - Div Ecosistema  
Endereço: Estrada Joaquim Gonçalves da Silva Km 5 Município: S. J. dos Campos - SP  
Fone: (12) 3929-5496

CERTIFICO TER RECEBIDO OS RESÍDUOS, O LACRE E O TICKET ACIMA ESPECIFICADOS

Nome: DENISE CARVALHO

Data: 11/11 Assinatura: [assinatura]

Amostra n° 1: 4455/10 Amostra n° 2: 4456/10

Técnico Responsável: [assinatura] Data do Recebimento: 11/11

Observação: [assinatura]