

1. Introdução

Este relatório tem como função descrever o petrecho de pesca à deriva encontrado no dia 21 de setembro de 2017, envolvendo o navio sísmico Oceanic Champion na área de licença cedida pelo IBAMA (LPS 114_17), nas Bacias do Espírito Santo e Campos, Brasil.

2. Descrição

Durante uma operação de rotina utilizando o Workboat com foco na limpeza dos cabos sísmicos, foi notado pela equipe técnica a bordo da embarcação de trabalho um petrecho de pesca embolado ao equipamento NSN de numeração 05, este material se encontrava no cabo sísmico número 12.

O petrecho tem como característica sua formação em cabo de náilon, girador e presilha (snap), equipamento utilizado em pesca de espinhel. O posicionamento do navio na tarde do dia 21 de setembro de 2017 era 21° 23.366' S / 039° 09. 289' W.

Até a atual data (23/09/2017) não houve nenhum contato via rádio com qualquer embarcação de pesca nos informando sobre a perda de seu material.

3. Registros fotográficos




Figura 1 – Petrecho de pesca retirado do cabo sísmico.



Figura 2 – Petrecho de pesca retirado do cabo sísmico (girador).



Figura 3 – Petrecho de pesca retirado do cabo sísmico (snap).



Roger Hiroshi Awoyama Sonoda
Técnico Ambiental - EKMAN