



RELATÓRIO DE VISTORIA
RELATÓRIO DE VISTORIA DE EMBARCAÇÃO

NÚMERO - RVAS - 40670 (MA)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Auto Ship - Entidade Certificadora de Embarcações Ltda.

EMBARCAÇÃO	ARMADOR	DATA DA(S) VISTORIA(S)
OCEAN ROUTE	MARIA DA GLÓRIA BRILHANTE OLIVEIRA	27/07/2018
TIPO(S) DE CERTIFICADO(S)	TIPO(S) DE VISTORIA(S)	
X SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO	Vistoria Intermediária de CSN	

TIPO DE SERVIÇO: Reboque e Empurra e/ou Transporte de Carga
TIPO DE EMBARCAÇÃO: Rebocador/Empurrador
TIPO DE NAVEGAÇÃO/ÁREA DE NAVEGAÇÃO: Apoio Marítimo / Navegação por Mar Aberto

1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA EMBARCAÇÃO

1.1 - COMPRIMENTO TOTAL: 23,30 m
1.2 - BOCA MOLDADA: 5,80 m
1.3 - PONTAL MOLDADO: 3,20 m
1.4 - ARQUEAÇÃO BRUTA: 92 AB

2 - EXIGÊNCIAS

NR.	TEXTO	TIPO*	REFERÊNCIA	PRAZO	SITUAÇÃO

* Significado das siglas:

ARQ - Arqueação - NORMAM-01/DPC - Capítulo 8;
BL - Borda Livre - NORMAM/01-DPC - Capítulo 7; e
CSN - Segurança da Navegação - NORMAM-01/DPC - Capítulo 10.

3 - OBSERVAÇÕES

NR.	TEXTO
01	VAS = Vistoriador(a) Auto Ship.
02	Vistoria realizada na cidade de Navegantes/SC.
03	Para realização desta vistoria foram utilizados os Planos e Documentos Técnicos elaborados pela Engenharia Naval Inara Pereira Barroso - CREA n° 5061476994-SP conforme Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) n° 92221220160811745, e aprovados pela Auto Ship - Organização Reconhecida.
04	Essa vistoria realizada atesta as condições verificadas no momento da mesma. Quaisquer alterações e/ou modificações na referida embarcação, após a realização desta vistoria, são de responsabilidade do Armador, e em caso desta ocorrência, as mesmas deverão ser comunicadas a Auto Ship - Organização Reconhecida.
05	Embarcação com dupla classificação (Reboque e Empurra) e/ou (Transporte de Carga).
06	Essa embarcação foi vistoriada em seco, onde foi verificado visualmente o setor externo e interno do casco como fundo, bojo, perfil estrutural, costado, espelhos, marcas de calado, nome e porto de registro, conforme a NORMAM-01/DPC / Anexo 10-B / Item I, apresentando condições satisfatórias.
07	Não há restrições impeditivas para realização do endosso da Vistoria Intermediária do Certificado Nacional de Segurança para Navegação de Mar Aberto n° ASCSN - 9841 (MA) emitido por esta Organização Reconhecida em 08/09/2016.
08	Para manter a validade dos Certificados, a embarcação deverá ser vistoriada de acordo com a data da próxima vistoria ou em caso de qualquer avaria. Caso isso não ocorra os Certificados ficam automaticamente cancelados.

Gustavo Carvalho Reiser
Vistoriador Naval
CREA 110781/2-SC
AUTO SHIP - Entidade Certificadora de Embarcações Ltda.




RELATÓRIO DE VISTORIA
RELATÓRIO DE VISTORIA DE EMBARCAÇÃO

NÚMERO - RVAS - 40670 (MA)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Auto Ship - Entidade Certificadora de Embarcações Ltda.

4 - FOTOS



Expedido em Araçatuba - SP, em 31 de julho de 2018.

VISTORIADOR NAVAL
GUSTAVO CARVALHEIRO REISER
CREA: 112181-2