



CPEA

Rua Henrique Monteiro, 90

São Paulo - SP - Brasil


(11) 4082 3200

Slug Test Analysis Report

Project: Detalhamento da Investigação Ambiental.

Number: ID CPEA 685

Client: CDP



Slug Test: **PM - 01**

Analysis Method: **Hvorslev**

Analysis Results:

Conductivity: 7,37E-6 [cm/s]

Test parameters:

Test Well:	PM - 01	Aquifer Thickness:	600 [cm]
Casing radius:	2,54 [cm]		
Screen length:	300 [cm]		
Boring radius:	5,08 [cm]		

Comments:

De acordo com a escala de Freeze e Cherry (1979) e com a condutividade calculada, a geologia da área é caracterizada predominantemente por areia siltsosa, corroborando com a descrição litológica realizada durante a instalação do poço de monitoramento.

Evaluated by: Cristian Granzotto

Evaluation Date: 5/1/2009