



**CPEA**

Rua Henrique Monteiro, 90

São Paulo - SP - Brasil


(11) 4082 3200

**Slug Test Analysis Report**

Project: Detalhamento da Investigação Ambiental.

Number: ID CPEA 685

Client: CDP



Slug Test: **PM - 04**

Analysis Method: **Hvorslev**

Analysis Results: Conductivity: 3,01E-6 [cm/s]

Test parameters: Test Well: PM - 04 Aquifer Thickness: 600 [cm]  
Casing radius: 2,54 [cm]  
Screen length: 200 [cm]  
Boring radius: 5,08 [cm]

Comments: De acordo com a escala de Freeze e Cherry (1979) e com a condutividade calculada, a geologia da área é caracterizada predominantemente por areia siltosa, corroborando com a descrição litológica realizada durante a instalação do poço de monitoramento.

Evaluated by: Cristian Granzotto

Evaluation Date: 5/1/2009