



0841208

Cadeia de Custódia

Av. dos Carinás, 501 - São Paulo/SP - Brasil Tel.: +55 (11) 5543-6399 / 5542-

Cliente: CPEA Ger. do Projeto/contato: SILVIA LIMA

Nome do Projeto: ID CPEA 685 Nº Projeto: 685

e-mail: sylvia.lima@cpeanet.com Telefone: 11-40823200

Faturar contra: Resultados para 30/12/08

Parâmetros para Análise

Useo do lab.	Data/Hora	Identificação da Amostra	Matriz	Número de Frascos	FILTRADA NO CAMPO? SIM / NÃO	PRESERVADA/METAIS? SIM / NÃO	<input type="checkbox"/> VOC <input type="checkbox"/> BTEX EPA 8260	<input type="checkbox"/> SVOC <input type="checkbox"/> PAHs EPA 8270	TPH EPA 8015 <input type="checkbox"/> DRO <input type="checkbox"/> FFP <input type="checkbox"/> GRO <input type="checkbox"/> FAIXAS	Metais 6010/7000 <input type="checkbox"/> Tot. <input type="checkbox"/> Dis.	<input type="checkbox"/> POCs EPA 8081	<input type="checkbox"/> PCBs EPA 8082	Sól. diss. totais Sól. susp. totais Sól. Sedim. totais	DBO/DOO / Nitrito Nitrito / Nitrato N amoniacal	Cl-a / perclorato col. formolosecentes oleos e graxas
01	09/12/08 - 10:03	PA-10-S	água	08	Não								X	X	X
02	09/12/08 - 10:08	PA-10-M	água	08	Não								X	X	X
03	09/12/08 - 10:13	PA-10-F	água	08	Não								X	X	X
04	09/12/08 - 10:31	PA-12-S	água	08	Não								X	X	X
05	09/12/08 - 10:36	PA-12-M	água	08	Não								X	X	X
06	09/12/08 - 10:41	PA-12-F	água	08	Não								X	X	X
07	09/12/08 - 11:06	PA-7-S MS/MSD	água	15	Não								X	X	X
08	09/12/08 - 11:10	PA-7-M	água	08	Não								X	X	X
09	09/12/08 - 11:14	PA-7-F	água	08	Não								X	X	X
10	09/12/08 - 8:46	PA-4	água	08	Não								X	X	X
11	09/12/08 - 7:26	PA-1	água	08	Não								X	X	X
12	09/12/08 - 8:03	PA-3	água	08	Não								X	X	X
13	09/12/08 - 7:47	PA-2	água	08	Não								X	X	X

VIA CLÁSSICA:  FLUORETO  NITRATO  NITRITO (48h)  CLORETO  SULFATO  Cr VI (24h)  ALCALINIDADE  pH (imediate)  CARBONATO/BICARBONATO

METAIS  
 Ag  Al  As  Ba  Be  Ca  Cd  Co  Cr  Cu  Fe  Hg  K  Li  Mg  Mn  Mo  
 Na  Ni  Pb  Sb  Sc  Se  Sn  Sr  Ti  Tl  V  Zn  Outros \_\_\_\_\_

Observações  
 - fazer com e turbidez para todas as amostras  
 - CONAMA-357/05 Art. 18 (água salina) para os pontos PA-04/PA-7/PA-10/PA-12  
 - CONAMA-357/05 Art. 15 (água doce) para os pontos (PA-1/PA-2/PA-3)  
 Equipe campo: Aluisio Soares / Nanane Rocha / Guedes Zanen

Enviado por	Data/Hora	Recebido por	Data/Hora
Aluisio Soares	09/12/08 - 14:50	FABIO	09/12 17:58

Temperatura do cooler: 2 °C Geladeira nº 6A, 7A, 7B, 09

**LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS**Data: 09/12/08

No. do Projeto:

0841208

Cliente:

CPEA

Envio das amostras

 Cliente Aéreo

No. do con. aéreo: \_\_\_\_\_

 Corplab Outros (especificar) \_\_\_\_\_

As amostras foram recebidas em caixas térmicas.

 Sim  Não

Data da abertura da caixa térmica.

09/12/08

Branco de temperatura estava presente?

 Sim  Não

Temperatura da caixa térmica (°C):

2°C

A identificação das amostras coincide com a cadeia-de-custódia:

 Sim  Não

Todos os frascos foram recebidos intactos:

 Sim  Não

As amostras foram recebidas dentro do prazo de validade:

 Sim  Não

As amostras foram preservadas corretamente:

 Sim  Não

Os frascos eram apropriados para o tipo de análise:

 Sim  Não

Há quantidade suficiente de amostra para análise:

 Sim  Não

As amostras de VOC estavam isentas de bolhas:

 Sim  Não  N.A.

O gerente do projeto foi notificado:

 Sim  Não

N.A. - não aplicável para amostras de solo

Comentários:

Responsável pelo preenchimento: Duiz