

**LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS**Data: 06/03/09

No. do Projeto:

0500309

Cliente:

CPEA

Envio das amostras

 Cliente  Aéreo No. do con. aéreo: \_\_\_\_\_  
 Corplab  Outros (especificar) : \_\_\_\_\_

As amostras foram recebidas em caixas térmicas:

 Sim  Não

Data da abertura da caixa térmica:

05/03/09

Branco de temperatura estava presente?

 Sim  Não

Temperatura da caixa térmica (°C):

22

A identificação das amostras coincide com a cadeia-de-custódia:

 Sim  Não

Todos os frascos foram recebidos intactos:

 Sim  Não

As amostras foram recebidas dentro do prazo de validade:

 Sim  Não

As amostras foram preservadas corretamente:

 Sim  Não

Os frascos eram apropriados para o tipo de análise:

 Sim  Não

Há quantidade suficiente de amostra para análise:

 Sim  Não

As amostras de VOC estavam isentas de bolhas:

 Sim  Não  N.A.

O gerente do projeto foi notificado:

 Sim  Não

N.A. - não aplicável para amostras de solo

Comentários:

Referência: POP 090

Responsável pelo preenchimento: \_\_\_\_\_

Duque