

### **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

Este relatório foi desenvolvido pela equipe da **Hidroclean**, que atuou operacionalmente em regime de prontidão, para proteção ambiental, monitorando os procedimentos de atracação e desatracação dos navios abaixo relacionados no mês de outubro de 2013, nas proximidades do Terminal Portuário Miguel de Oliveira na Baía de Aratu / BA.

<b>NAVIO</b>	<b>ATRACAÇÃO</b>	<b>DESATRACAÇÃO</b>	<b>OBS</b>
TAGUS	05/10/2013	05/10/2013	S/ANORM.
GALAXY LEADER	10/10/2013	10/10/2013	S/ANORM.
TASCO	16/10/2013	17/10/2013	S/ANORM.
BRASILIA HIGHWAY	18/10/2013	20/10/2013	S/ANORM.
PASSAMA	22/10/2013	23/10/2013	S/ANORM.
CAPETOWN HIGHWAY	27/10/2013	28/10/2013	S/ANORM.
CRISTAL ACE	29/10/2013	30/10/2013	S/ANORM.

Após os procedimentos de verificação no entorno dos navios e do píer, confirmamos a inexistência de quaisquer vazamentos durante as operações de atracação e desatracação.

Informamos ainda que durante a estadia dos referidos navios no Terminal Miguel de Oliveira, estivemos alerta 24hs em nossa base no CPA no Porto de Aratu, efetuando também duas rondas diárias no entorno deste terminal.

Candeias, 07 de novembro de 2013.

Original assinado por

Márcio Maciel – Gerente Hidroclean base Salvador Aratu BA