

### **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

Este relatório foi desenvolvido pela equipe da **Hidroclean**, que atuou operacionalmente em regime de prontidão, para proteção ambiental, monitorando os procedimentos de atracação e desatracação dos navios abaixo relacionados no mês de janeiro de 2013, nas proximidades do Terminal Portuário Miguel de Oliveira na Baía de Aratu / BA.

<b>NAVIO</b>	<b>ATRACAÇÃO</b>	<b>DESATRACAÇÃO</b>	<b>OBS</b>
APOLLON LEADER	03/01/2013	03/01/2013	S/ANORM.
TAGUS	15/01/2013	15/01/2013	S/ANORM.
CARIBBEAN HIGHWAY	16/01/2013	17/01/2013	Emergência
CENTURY LEADER	18/01/2013	18/01/2013	S/ANORM.
CARRERA	22/01/2013	22/01/2013	S/ANORM.
GALAXY LEADER	25/01/2013	25/01/2013	S/ANORM.

Após os procedimentos de verificação no entorno dos navios e do píer, confirmamos a inexistência de quaisquer vazamentos durante as operações de atracação e desatracação. Exceto no dia 17/01/2013 quando um veículo cai no mar e encontramos uma leve camada de óleo hidráulico.

Informamos ainda que durante a estadia dos referidos navios no Terminal Miguel de Oliveira, estivemos alerta 24hs em nossa base no CPA no Porto de Aratu, efetuando também duas rondas diárias no entorno deste terminal.

Candeias, 01 de fevereiro de 2013

Original assinado por

Márcio Maciel – Gerente Hidroclean base Salvador Aratu Ba