



19

Hora	
Início	Término
14:15	15:20

# AUTO DE INSPEÇÃO

AI Nº 1667808

Data 08/11/2015

### IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

Nome: *Brasil Terminal Portuário S/A*  
 CNPJ / CPF Nº: *04.8817.625/0001-78* Cadastro CETESB: -  
 Logradouro: *Av. Eng. Augusto Barata* Número: *S/nº*  
 Complemento: -  
 Bairro: *Alemao* CEP: *11095-650* Município: *Santos*

### ATIVIDADE PRINCIPAL

Descrição: *Terminal de cargas / containers*  
 Código CNAE: -

### BACIA HIDROGRÁFICA

Código: *S1* Descrição: *Baixada Santista* Classe: *2*

### UGRHI

Código: *7* Descrição: *Baixada Santista*

### OBJETIVO DA INSPEÇÃO

*Inspeção sistemática de controle de poluição  
 Vazamento de óleo hidráulico de empilhadeira Reach Stecker  
 45T.*

AR    ÁGUA    SOLO    RÚIDO/  
VIBRAÇÃO    LICENCIAMENTO    VEGETAÇÃO  
NATIVA    APP    APM    RECLAMAÇÃO

### CONSTATAÇÕES

*Por volta de 04:15h ocorreu vazamento de óleo hidráulico (cerca de 400L) de empilhadeira Reach Stecker - 45t. no cais do Berço 2 (área impermeabilizada), sendo informado que foram acionados os planos de emergência (PAE e PEI) que recolheram e contiveram o óleo vazado. Por volta de 8:10h foi percebido por sistema de monitoramento iridescências de óleo no mar tendo sido procedido lançamento de barreiras absorventes e monitoramento por barco. Na ocasião da presente visita não verificamos manchas de óleo no mar. Solicitamos que mantenha monitoramento das águas e barreiras absorventes nas valetas de drenagem, em função de chuvas.*

### AGENTE CREDENCIADO

Unidade: *AGENCIA AMBIENTAL DE SANTOS* Nome: *Fernando Ferreira Arruda* Nº Registro: -  
 Rua Delfim Moreira, 56 - Embaré Químico  
 Santos/SP - CEP: 11040-100 CRO nº 0413617-8 - Reg. nº 18.5915-2  
 Tel: 3227-7767

*[Assinatura]*  
Assinatura

### CIÊNCIA

Data: *08/11/2015*  
 Nome: *Elisabete Ramos*  
*[Assinatura]*  
Assinatura

1ª via (Branca) - Pessoa Física ou Jurídica  
2ª via (Verde) - Processo