



Legenda

- Ponto de Instabilidade
- - - Estrada Não Pavimentada
- = = = Eixo do Canal do PISF
- ~ ~ ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- ~ ~ ~ Hidrografia
- ☪ Reservatório
- ASV
- Faixa de Domínio e EB - Lote 02 (521,298 ha)



Projeção Universal Transversa de Mercator

Escala Gráfica



Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km
 Datum horizontal : SAD-69
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24

Base de dados:

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,
 Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE (SRHE/PE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Topodata - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/
 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Executivo dos Canais de Transposição
 das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI - Escala 1:2.000.

Produzido por: Jonas Luís Ortiz <i>Analista Ambiental - CTF 5283679</i>	Rubrica:
Verificado por: Paulo Rogério Oliveira <i>Coord. Setorial - CTF 1667115</i>	Rubrica:
Desenho nº: 1711-MAP-1093-95-27-002	

**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
 COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
 NORDESTE SETENTRIONAL**

**PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO
 DOS PROCESSOS EROSIVOS**
**Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido
 a Processos Construtivos**

Data: 14/10/2011	Localização: <i>Eixo Norte - Trecho I - WBS 1215 - Lote 2</i>
Folha nº: 03/04	Revisão nº: 00
Escala: 1:20.000	

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS		MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
			E	N		
33	Acessos	WBS 1215	476246	9097730	Filtro de rocha	Medida implantada necessitando adequações
34	Acessos	WBS 1215	476374	9098053	Filtro de rocha	Medida implantada necessitando adequações
35	Acessos	WBS 1215	476379	9098235	Implantação de filtro de rocha, redirecionamento de águas pluviais e canaletas trapezoidais	Medida não implantada
36	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1215	476161	9098555	Filtro de rocha e cerca paliçada	Medida não implantada
49	Acessos	WBS 1215	476359	9097916	Filtro de rocha	Medida implantada necessitando adequações
51	Acessos	WBS 1216	476362	9097911	Implantação de filtro de rocha	Medida implantada