



Legenda

- Ponto de Instabilidade
- - - Estrada Não Pavimentada
- Estrada Pavimentada
- === Eixo do Canal do PISF
- ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- ~ Hidrografia
- Reservatório
- ASV
- Faixa de Domínio e EB - Lote 03 (400,080 ha)

Projeção Universal Transversa de Mercator
 Escala Gráfica
 0 200 400 800 1.200 1.600 Metros
 Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km
 Datum horizontal : SAD-69
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24

Base de dados:
 Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,
 Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE (SRHE/PE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Topodata - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/
 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Executivo dos Canais de Transposição
 das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI - Escala 1:2.000.

Produzido por: Jonas Luís Ortiz Analista Ambiental - CTF 5283679	Rubrica:
Verificado por: Paulo Rogério Oliveira Coord. Setorial - CTF 1667115	Rubrica:
Desenho nº: 1711-MAP-1093-95-27-003	

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL

PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO
DOS PROCESSOS EROSIVOS
Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido
a Processos Construtivos

Data: 14/10/2011	Localização: Eixo Norte - Trecho I - WBS 1218 - Lote 3
Folha nº: 01/04	Revisão nº: 00
Escala: 1:20.000	

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS		MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
			E	N		
1	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1218	481240	9108432	Reconformação de topografia, estabilização de talude	Medida não implantada
2	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1218	481236	9109113	Reconformação de topografia, estabilização de talude	Medida não implantada
3	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1218	481150	9109612	Reconformação de topografia, estabilização de talude, implantação de filtro de rocha	Medida não implantada
4	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1218	481149	9109948	Reconformação de topografia, estabilização de talude,	Medida não implantada
6	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1218	481537	9110774	Reconformação de topografia, estabilização de talude,	Medida não implantada
38	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1219	481265	9110499	Estabilização de talude por enrocamento, filtro de rocha	Medida não implantada
1	Posto de saúde e escola	VPR Uri	480351	9108696	Reconformação e sistema de drenagem	Medida não implantada
2	Acessos	VPR Uri	480298	9108703	Reconformação e sistema de drenagem	Medida não implantada