

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS			
			E	N	MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
16	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2213	620850	9067870	Revegetação.	Medida não implantada
17	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2213	620930	9069152	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
18	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2213	621147	9069371	Implantação de sistema de drenagem.	Medida não implantada
19	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2213	622138	9070894	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
20	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2213	622984	9071794	Implantação de sistema de drenagem.	Medida não implantada
21	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2213	623792	9073265	Implantação de sistema de drenagem.	Medida não implantada
28	Talude	WBS 2213	623711	9073177	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
29	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2213	623681	9073108	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
30	Talude	WBS 2213	622637	9071568	Enrocamento de talude.	Medida não implantada