

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS			
			E	N	MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
11	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2218	653187	9097161	Construção de canal de restituição e enrocamento	Medida não implantada
12	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2218	653616	9097620	Enrocamento de talude e implantação de passagem molhada	Medida não implantada
13	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2218	653630	9097635	Implantação de passagem molhada	Medida não implantada
14	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2218	654015	9097785	Enrocamento de talude	Medida em implantação
15	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2218	656178	9097205	Enrocamento de talude e implantação de passagem molhada	Medida não implantada
16	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2218	656792	9097112	Enrocamento de talude e dissipador de energia	Medida não implantada
17	Passagem de corpo hídrico	WBS 2218	659265	9097320	Enrocamento de talude e instalação de manilhas sob via de acesso	Medida não implantada
18	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2218	659769	9097400	Enrocamento de talude	Medida não implantada
19	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2218	660730	9097136	Enrocamento de talude	Medida não implantada