



Legenda

- Ponto de Instabilidade
- Estrada Não Pavimentada
- Estrada Pavimentada
- Eixo do Canal do PISF
- ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- ~ Hidrografia
- Reservatório
- ASV
- Faixa de Domínio e EB - Lote 12 (487,789 ha)

Projeção Universal Transversa de Mercator

Escala Gráfica

0 200 400 800 1.200 1.600 Metros

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr
acrescida das constantes N 10.000km E 500km
Datum horizontal : SAD-69
Sistema de Projeção UTM / Fuso 24

CMT Engenharia Ambiental

Base de dados:

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,
Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE (SRHE/PE) - Escala 1:100.000,
Projeto Topodata - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,
Projeto Executivo dos Canais de Transposição
das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI - Escala 1:2.000.

| | |
|--|----------|
| Produzido por: Jonas Luís Ortiz Analista Ambiental - CTF 5283679 | Rubrica: |
| Verificado por: Paulo Rogério Oliveira Coord. Setorial - CTF 1667115 | Rubrica: |
| Desenho nº: 1711-MAP-2090-95-27-024 | |

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS PROCESSOS EROSIVOS

Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido a Processos Construtivos

| | |
|-------------------------|---|
| Data: 10/10/2011 | Localização: Eixo Leste - Trecho V - WBS 2225 e 2226 - Lote 12 |
| Folha nº: 02/03 | Revisão nº.: 01 |
| Escala: 1:20.000 | |

| ITEM | IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA | LOCALIZAÇÃO | COORDENADAS | | MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS | OBSERVAÇÃO |
|------|--|-------------|-------------|---------|--|-----------------------|
| | | | E | N | | |
| 5 | Passagem de corpo hídrico (montante/jusante) | WBS 2226 | 690173 | 9111615 | Enrocamento de talude | Medida não implantada |
| 6 | Passagem de corpo hídrico (montante/jusante) | WBS 2226 | 692020 | 9112472 | Enrocamento de talude | Medida não implantada |
| 7 | Passagem de corpo hídrico (montante/jusante) | WBS 2226 | 692258 | 9112575 | Enrocamento de talude | Medida não implantada |
| 8 | Passagem de corpo hídrico (montante/jusante) | WBS 2226 | 692671 | 9112482 | Enrocamento de talude | Medida não implantada |
| 9 | Passagem de corpo hídrico (montante/jusante) | WBS 2226 | 693317 | 9112670 | Enrocamento de talude | Medida não implantada |
| 10 | Passagem de corpo hídrico (montante/jusante) | WBS 2226 | 693821 | 9112885 | Enrocamento de talude | Medida em implantação |
| 17 | Talude | WBS 2225 | 687267 | 9111674 | Reconformação de talude e enrocamento | Medida não implantada |
| 18 | Sistema de drenagens - Bueiro | WBS 2225 | 690190 | 9111569 | Reconformação de talude e enrocamento | Medida não implantada |
| 19 | Sistema de drenagens - Bueiro | WBS 2225 | 688471 | 9111808 | Reconformação e enrocamento de talude | Medida não implantada |
| 20 | Sistema de drenagens - Bueiro | WBS 2225 | 687595 | 9111819 | Reconformação de talude e enrocamento | Medida não implantada |
| 21 | Acessos | WBS 2225 | 689025 | 9111176 | Implantação de passagem molhada | Medida não implantada |
| 22 | Talude | WBS 2225 | 688694 | 9111534 | Enrocamento de talude | Medida não implantada |
| 23 | Talude | WBS 2225 | 688014 | 9111988 | Reconformação e enrocamento de talude | Medida não implantada |
| 29 | Talude | WBS 2226 | 693305 | 9112610 | Enrocamento de talude | Medida não implantada |
| 30 | Talude | WBS 2226 | 692275 | 9112545 | Reconformação topográfica e revegetação em talude | Medida não implantada |
| 31 | Talude | WBS 2226 | 692058 | 9112482 | Reconformação topográfica e revegetação em talude | Medida não implantada |
| 32 | Acessos | WBS 2226 | 691645 | 9111864 | Instalação de manilhas provisórias sob via de acesso | Medida não implantada |
| 37 | Talude | WBS 2225 | 689667 | 9111233 | Canaletas trapezoidais, Canaleta na base dos taludes, respeito à declividade dissipador de energia em escada | Medida não implantada |
| 38 | Talude | WBS 2225 | 691392 | 9111792 | Canaletas trapezoidais, Canaleta na base dos taludes, respeito à declividade dissipador de energia em escada | Medida não implantada |
| 39 | Acessos | WBS 2226 | 691931 | 9112244 | Canaletas trapezoidais na base dos taludes | Medida não implantada |
| 1 | Acessos | VPR Salão | 690424 | 9109536 | Implantação de manilha sob via de acesso para escoamento das águas para curso hídrico intermitente. | Medida não implantada |