

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS			~ ~ .
			E	N	MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
10	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2226	693821	9112885	Enrocamento de talude	Medida em implantação
11	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2226	694184	9113311	Enrocamento de talude	Medida implantada
12	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2226	694366	9113731	Enrocamento de talude	Medida implantada
13	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2226	694449	9114023	Enrocamento de talude	Medida implantada
14	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2226	694532	9114370	Enrocamento de talude	Medida não implantada
15	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2226	694981	9115433	Enrocamento de talude	Medida não implantada
16	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2226	695301	9115899	Implantação de canaleta em via de acesso enrocamento	Medida não implantada
24	Área adjacente a sistema de drenagem	WBS 2226	694229	9113320	Reconformação topográfica, redirecionamento de águas pluviais e revegetação	Medida não implantada
25	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2226	695473	9116105	Implantação de bueiro	Medida não implantada
26	Acessos	WBS 2226	695319	9115873	Reconformação e enrocamento de talude	Medida não implantada
27	Talude	WBS 2226	694540	9114346	Enrocamento de talude	Medida não implantada
28	Acessos	WBS 2226	694447	9113978	Canaleta trapezoidal lateral a via de acesso	Medida não implantada
40	Talude	WBS 2226	694452	9114099	Canaletas trapezoidais, Canaleta na base dos taludes, dissipador de energia em escada, cobertura vegetal	Medida não implantada
41	Talude	WBS 2226	694927	9115356	Canaletas trapezoidais, Canaleta na base dos taludes, respeito à declividade, dissipador de energia em escada, cobertura vegetal	Medida em implantação