

Macaé, 06 de Abril de 2018.

DOMMO ENERGIA

Rua Lauro Muller, 116 – 38º Andar (Salas 3802 a 3804). Botafogo – Rio de Janeiro – Cep.: 22290-160

Prot. Macaé: 037/2018


Vimos por meio dessa carta informar sobre o resultado inconclusivo da amostra de Ordem de Serviço (OS) 307257.

A amostra de OS 307257, coletada na Plataforma OSX-3 no dia 14/03/2018, foi recebida na Falcão Bauer Filial Macaé no dia 19/03/2018 para realização de análise de Teor de Óleo e Graxa (TOG) conforme contrato. Ao realizar a análise de acordo com a norma padrão Standard Methods 23ª Edição Metodologia 5520B, verificamos ao final da análise um produto de aspecto diferenciado das análises comumente realizadas. O resíduo presente no balão volumétrico apresentou uma substancia desconhecida na amostra. Ao perceber que a amostra estava com aspecto diferente do resultado esperado na análise, a Falcão Bauer através de sua equipe de laboratório de TOG entrou em contato com o cliente e sugeriu a análise da amostra de retenção.

A amostra de retenção (contraprova) OS 307439, coletada na Plataforma OSX-3 no dia 14/03/2018, foi recebida no dia 27/03/2018 na Falcão Bauer e a análise de TOG foi realizada utilizando a mesma metodologia, apresentando resultado semelhante aos dias anteriores e subsequentes, com resíduo de aspecto oleoso.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA


Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



Mauriceia de Oliveira
Técnica Química
Filial Macaé

L.A FALCÃO BAUER LTDA

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



Vivianne Mol Queiroz
Coordenadora de QSMS Filial Macaé