

Data de Publicação: 14/12/2016 16:30

| Identificação Conta | |
|--|---|
| Cliente: TUPI NORDESTE OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA | CNPJ/CPF: 09.231.130/0001-00 |
| Contato: Luciana Salve | Telefone: (13) 2138-5070 / (21) 992011-006 |
| Endereço: Rua José de Aguiar Franco, 327 SL 08 - Costa do Sol - Macaé - CEP: 27923-320 - Brazil | |

| Nº Amostra: 3002-1/2016.0 - Flotation Outlet - Amostra Unificada (02:00 / 08:00 / 14:00 / 20:00) | |
|--|--|
| Tipo de Amostra: Água de Produção | |
| Data Coleta: 23/11/2016 02:00 | Data de Registro no Sistema: 30/11/2016 11:53 |
| Resíduos Sólidos Objetáveis: - | Aspecto da Amostra: - |
| Intempéries: - | Limpeza do Local de Coleta: - |
| Local de Coleta: FPSO Cidade de Paraty | Observações da Amostragem: Amostragem realizada pela Contratante. |
| Data de Recebimento: 25/11/2016 08:00 | |

Resultados Analíticos

| Óleos e Graxas | | | | | | |
|----------------|-----------|---------|-------------|-----|------------|--------------|
| Análise | Resultado | Unidade | CONAMA 393 | LQ | Referência | Data Análise |
| Óleos e Graxas | < 5.0 | mg/L | Até 42 mg/L | 5,0 | SM 5520 F | 13/12/2016 |

| Especificações |
|--|
| CONAMA 393: Resolução CONAMA 393 de 8 de Agosto de 2007 |

| Interpretações |
|---|
| Todos os parâmetros encontram-se de acordo com o CONAMA 393 de 08 de agosto de 2007 |
| As análises foram realizadas a partir da data de entrada das amostras no laboratório. |

Notas

- (1) Os resultados acima referem-se tão somente a amostra analisada.
- (2) A Tesalab garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo ITLAB 001, procedimento de coleta de amostras e condições descritas na proposta comercial.
- (3) Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

A data de análise refere-se à data em que os resultados foram inseridos no sistema.


Legendas

NA: Não se aplica
LQ: Limite de Quantificação
VMP: Valor Máximo Permitido

CRQ - III Região: Registro - N° 5147.
Certificado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - N° 8381.
CCL N° IN033505 - INEA.



Clarisse R. de Faria Noronha
Técnico Responsável
CRQ III Região nº 03418722



Paulo Venicius Lima Machado
Responsável Técnico
CRQ III Região nº 03313856

Chave de Validação: a9a3bdbb7a744ecdb40a81c9db5bafa1