

Data de Publicação: 15/03/2019 10:22

Identificação Conta	
<b>Cliente:</b> MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 05.217.376/0001-76
<b>Contato:</b> Vanessa Hara	<b>Telefone:</b> -
<b>Endereço:</b> Rua Lady Esteves da Conceição, 770 - Novo Cavaleiros - Macaé - CEP: 27933-420 - Brazil	

Nº Amostra: 11964-1/2018.1 - Água Produzida + Água Oleosa - Outlet Flotation Cell - Amostra Unificada - (08:00/08:00/14:55/14:55)	
<b>Tipo de Amostra:</b> Água Oleosa	
<b>Data Coleta:</b> 30/06/2018 08:00	
<b>Local de Coleta:</b> MV23 - Cidade de São Paulo	<b>Data de Recebimento:</b> 06/07/2018 08:00
<b>Limpeza do Local de Coleta:</b> -	<b>Aspecto da Amostra:</b> -
<b>Intempéries:</b> -	<b>Resíduos Sólidos Objetáveis:</b> -
<b>Tipo de Coleta:</b> -	<b>Odor da Amostra:</b> -
<b>Responsável pelo Transporte:</b> -	<b>Observações da Amostragem:</b> -
<b>Embalagens utilizadas na coleta:</b> -	<b>Condição do Transporte da amostra:</b> -
<b>Responsável pela Amostragem:</b> -	

### Resultados Analíticos

Óleos e Graxas						
Análise	Resultado	Unidade	MARPOL 73/78 – ANEXO I	LQ	Referência	Data Análise
Óleos e Graxas	32	mg/L	Até 15 mg/L	5	SM 5520 B	16/07/2018

Especificações
<b>MARPOL 73/78 – ANEXO I:</b> MARPOL 73/78 – ANEXO I REGRAS PARA A PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO POR ÓLEO

Interpretações
Um ou mais parâmetros encontram-se em desacordo com a MARPOL 73/78 – ANEXO I.

Comentários do Ensaio
Resultado dos óleos e graxas pelo método SM 5520 F: 14 mg/L.

**Notas**

- (1) Os resultados acima referem-se tão somente a amostra analisada.
- (2) A Tesalab garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo ITLAB 001, procedimento de coleta de amostras e condições descritas na proposta comercial.
- (3) Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
- (4) Metodologia adotada conforme Standard Methods for Examination of the Water and Wastewater – 23<sup>a</sup>. Edition.

**Legendas**

**NA:** Não se aplica

**LQ:** Limite de Quantificação

**VMP:** Valor Máximo Permitido

**CRQ - III Região: Registro - N° 5147.**

**Certificado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - N° 8381.**

**CCL N° IN033505 - INEA.**



Clarisse R. de Faria Noronha  
Técnico Responsável  
CRQ III Região n° 03418722



Paulo Venicius Lima Machado  
Responsável Técnico  
CRQ III Região n° 03313856

**Chave de Validação: a2d1f8e1dea84770a0f9cedd1f2e9faf**