

fev/16

**NALCO Champion**

An Ecolab Company

**Relatório Técnico de Serviços Analíticos**

Energy Services Laboratory - OFC Division

<b>Cliente:</b> FPSO Fluminense (Shell)	
<b>Solicitante:</b> Nédio Araujo	<b>Cargo:</b> Account Manager
<b>Empresa:</b> NalcoChampion an Ecolab Química Ltda	
<b>Endereço:</b> Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003	

DATA	TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)	
	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
01/02/16	6,1	5,0
02/02/16	5,0	5,0
03/02/16	5,0	5,0
04/02/16	7,1	6,6
05/02/16	5,0	5,0
06/02/16	5,6	10,8
07/02/16	5,0	Não descartado
08/02/16	5,3	5,0
09/02/16	5,0	5,0
10/02/16	5,0	Não descartado
11/02/16	5,0	Não descartado
12/02/16	11,8	Não descartado
13/02/16	5,0	Não descartado
14/02/16	5,0	Não descartado
15/02/16	5,0	Não descartado
16/02/16	18,5	Não descartado
17/02/16	5,0	Não descartado
18/02/16	5,0	Não descartado
19/02/16	6,3	Não descartado
20/02/16	23,3	Não descartado
21/02/16	9,7	Não descartado
22/02/16	5,0	Não descartado
23/02/16	5,0	Não descartado
24/02/16	Não descartado	Não descartado
25/02/16	Não descartado	Não descartado
26/02/16	Não descartado	Não descartado
27/02/16	Não descartado	Não descartado
28/02/16	Não descartado	Não descartado
29/02/16	Não descartado	Não descartado

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água produzida no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda  
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Thais Peixoto da Silva  
Téc. Química  
CRQ nº 03430354 - 3ª Região  
L.A. Falcão Bauer

Rachel da Silva Pinto  
Coordenadora Técnica  
CRQ: 034 20682 - 3ª Reg  
Falcão Bauer