

ago/16

**NALCO Champion**

An Ecolab Company

**Relatório Técnico de Serviços Analíticos**

Energy Services Laboratory - OFC Division

**Cliente:** FPSO Fluminense (Shell)

**Solicitante:** Nédio Araujo

**Cargo:** Account Manager

**Empresa:** NalcoChampion an Ecolab Química Ltda

**Endereço:** Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
01/08/16	6,5	8,3
02/08/16	6,0	Não descartado
03/08/16	6,1	Não descartado
04/08/16	6,3	Não descartado
05/08/16	8,0	Não descartado
06/08/16	5,0	Não descartado
07/08/16	5,0	Não descartado
08/08/16	8,0	Não descartado
09/08/16	12,7	6,0
10/08/16	20,2	7,7
11/08/16	15,1	11,6
12/08/16	9,1	6,9
13/08/16	10,0	6,8
14/08/16	11,9	5,0
15/08/16	5,0	5,0
16/08/16	11,1	6,5
17/08/16	5,0	9,8
18/08/16	7,3	5,0
19/08/16	5,0	5,0
20/08/16	5,0	Não descartado
21/08/16	7,7	11,4
22/08/16	10,7	10,2
23/08/16	5,0	5,0
24/08/16	18,5	5,0
25/08/16	5,0	8,8
26/08/16	14,5	8,1
27/08/16	8,0	5,0
28/08/16	6,0	5,0
29/08/16	13,9	5,0
30/08/16	8,2	5,0
31/08/16	18,6	5,0

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água produzida no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda  
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Thaís Peixoto da Silva  
Téc. Química  
CRQ nº 03430354 - 3ª Região  
L.A. Falcão Bauer

Rachel da Silva Pinto  
Coordenadora Técnica  
CRQ: 034 20682 - 3ª Reg  
Falcão Bauer