

out/16

NALCO Champion

An Ecolab Company

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Energy Services Laboratory - OFC Division

Cliente: FPSO Fluminense (Shell)

Solicitante: Nédio Araujo

Cargo: Account Manager

Empresa: NalcoChampion an Ecolab Química Ltda

Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
01/10/16	7,4	5,0
02/10/16	11,3	5,0
03/10/16	22,0	5,0
04/10/16	5,0	5,0
05/10/16	10,9	Não descartado
06/10/16	7,1	Não descartado
07/10/16	5,0	Não descartado
08/10/16	5,2	Não descartado
09/10/16	5,2	5,3
10/10/16	7,1	5,0
11/10/16	5,0	5,0
12/10/16	5,0	5,0
13/10/16	5,0	5,2
14/10/16	5,0	5,0
15/10/16	5,0	5,4
16/10/16	5,0	5,0
17/10/16	5,0	Não descartado
18/10/16	8,1	6,3
19/10/16	17,9	5,0
20/10/16	5,0	5,0
21/10/16	6,5	5,0
22/10/16	5,0	5,0
23/10/16	8,6	5,0
24/10/16	7,6	5,9
25/10/16	15,7	5,0
26/10/16	16,2	5,0
27/10/16	18,9	5,0
28/10/16	12,1	9,6
29/10/16	8,7	7,3
30/10/16	8,6	9,8
31/10/16	6,5	7,6


Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água produzida no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ


Mauriceia de Oliveira
Téc. Química
CRQ nº 03424989 - 3ª Reg.
L.A. Falcão Bauer


Thaís Peixoto da Silva
Téc. Química
CRQ nº 03430354 - 3ª Região
L.A. Falcão Bauer