

nov/16

NALCO Champion

An Ecolab Company

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Energy Services Laboratory - OFC Division

Cliente: FPSO Fluminense (Shell)	
Solicitante: Laila Vitorelli	Cargo: Account Manager
Empresa: NalcoChampion an Ecolab Química Ltda	
Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003	

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
01/11/16	12,4	6,4
02/11/16	23,0	5,0
03/11/16	9,2	9,9
04/11/16	6,7	7,7
05/11/16	21,8	5,0
06/11/16	5,0	5,0
07/11/16	10,8	5,0
08/11/16	12,8	5,0
09/11/16	9,1	5,0
10/11/16	5,0	5,0
11/11/16	5,0	5,0
12/11/16	5,0	5,0
13/11/16	5,0	5,0
14/11/16	5,1	5,0
15/11/16	5,0	5,0
16/11/16	5,6	5,0
17/11/16	9,5	6,0
18/11/16	20,1	5,0
19/11/16	9,1	5,0
20/11/16	7,2	5,0
21/11/16	27,6	9,4
22/11/16	17,3	16,9
23/11/16	12,1	8,4
24/11/16	16,9	6,9
25/11/16	20,1	6,7
26/11/16	17,3	6,7
27/11/16	14,1	8,7
28/11/16	14,8	5,0
29/11/16	19,8	5,7
30/11/16	10,6	5,0

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água produzida no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Mauriceia de Oliveira
Téc. Química
CRQ nº 03424989 - 3ª Reg.
L.A. Falcão Bauer

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Thaís Santos de Andrade
Gerente - Filial Macaé - CRQ: 04161599