

mar/16

**NALCO Champion**

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

### Relatório Técnico de Serviços Analíticos

**Cliente:** FPSO Espírito Santo (Shell)

**Solicitante:** Nédio Araújo

**Cargo:** Account Manager

**Empresa:** Ecolab Química Ltda

**Endereço:** Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	Flotation	Slop Tank
01/03/2016	6,4	11,9
02/03/2016	5,0	Não descartado
03/03/2016	5,0	Não descartado
04/03/2016	5,0	5,0
05/03/2016	5,0	7,6
06/03/2016	6,5	8,6
07/03/2016	5,0	Não descartado
08/03/2016	5,0	Não descartado
09/03/2016	5,0	Não descartado
10/03/2016	6,1	5,0
11/03/2016	5,0	Não descartado
12/03/2016	5,0	Não descartado
13/03/2016	7,0	5,0
14/03/2016	5,0	Não descartado
15/03/2016	5,0	Não descartado
16/03/2016	5,0	Não descartado
17/03/2016	5,0	6,2
18/03/2016	5,0	Não descartado
19/03/2016	5,0	5,0
20/03/2016	8,7	11,3
21/03/2016	5,0	Não descartado
22/03/2016	5,0	5,0
23/03/2016	5,0	Não descartado
24/03/2016	5,0	Não descartado
25/03/2016	5,0	5,0
26/03/2016	5,0	5,0
27/03/2016	5,0	Não descartado
28/03/2016	5,0	Não descartado
29/03/2016	9,6	Não descartado
30/03/2016	5,0	Não descartado
31/03/2016	5,0	5,0

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.

- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda

Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

  
Roberta Oliveira  
Supervisora técnica  
CREA: 2013131641  
Champion Technologies do Brasil