

ago/16

NALCO Champion

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Espírito Santo (Shell)

Solicitante: Allen Coburn

Cargo: Account Manager

Empresa: Ecolab Química Ltda

Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	Flotation	Slop Tank
01/08/2016	5,0	Não descartado
02/08/2016	5,1	5,0
03/08/2016	5,0	11,3
04/08/2016	5,0	6,7
05/08/2016	14,6	6,7
06/08/2016	6,1	8,8
07/08/2016	5,0	Não descartado
08/08/2016	7,1	9,8
09/08/2016	5,0	Não descartado
10/08/2016	5,0	5,0
11/08/2016	13,5	9,1
12/08/2016	5,0	5,0
13/08/2016	6,7	Não descartado
14/08/2016	6,5	Não descartado
15/08/2016	7,1	5,0
16/08/2016	5,3	Não descartado
17/08/2016	5,0	Não descartado
18/08/2016	5,0	Não descartado
19/08/2016	5,0	Não descartado
20/08/2016	5,0	Não descartado
21/08/2016	5,0	Não descartado
22/08/2016	5,0	Não descartado
23/08/2016	7,0	Não descartado
24/08/2016	5,0	Não descartado
25/08/2016	5,0	6,1
26/08/2016	5,0	5,0
27/08/2016	5,8	Não descartado
28/08/2016	5,2	6,2
29/08/2016	5,0	Não descartado
30/08/2016	5,9	5,0
31/08/2016	5,0	Não descartado

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Roberta Oliveira
Supervisora Técnica
CREA: 2013131841
Champion Technologies do Brasil