

out/16

NALCO Champion

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Espírito Santo (Shell)

Solicitante: Allen Coburn

Cargo: Account Manager

Empresa: Ecolab Química Ltda

Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	Flotation	Slop Tank
01/10/2016	5,7	Não descartado
02/10/2016	5,0	5,0
03/10/2016	5,0	Não descartado
04/10/2016	5,0	Não descartado
05/10/2016	5,0	5,0
06/10/2016	6,5	Não descartado
07/10/2016	5,0	5,0
08/10/2016	5,0	5,3
09/10/2016	5,0	6,3
10/10/2016	8,0	12,3
11/10/2016	16,0	Não descartado
12/10/2016	6,2	Não descartado
13/10/2016	5,0	23,7
14/10/2016	5,0	23,7
15/10/2016	5,0	17,7
16/10/2016	5,0	Não descartado
17/10/2016	5,6	Não descartado
18/10/2016	5,0	17,0
19/10/2016	10,1	8,1
20/10/2016	8,0	5,2
21/10/2016	9,2	Não descartado
22/10/2016	5,0	5,5
23/10/2016	5,0	Não descartado
24/10/2016	19,2	7,2
25/10/2016	14,1	6,0
26/10/2016	6,1	6,8
27/10/2016	5,9	8,6
28/10/2016	10,2	7,6
29/10/2016	6,2	10,7
30/10/2016	5,0	Não descartado
31/10/2016	5,0	7,2

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.

- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Roberta Oliveira
Roberta Oliveira
Supervisora Técnica
CREA: 2013131641
Champion Technologies do Brasil