

nov/16

NALCO Champion

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Espírito Santo (Shell)

Solicitante: Nédio Araújo

Cargo: Account Manager

Empresa: Ecolab Química Ltda

Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	Flotation	Slop Tank
01/11/2016	12,0	6,2
02/11/2016	5,0	11,3
03/11/2016	5,0	14,9
04/11/2016	8,6	15,7
05/11/2016	10,2	6,7
06/11/2016	5,7	5,0
07/11/2016	5,0	5,0
08/11/2016	5,7	13,8
09/11/2016	5,0	19,0
10/11/2016	5,0	16,1
11/11/2016	8,7	12,7
12/11/2016	24,5	21,6
13/11/2016	7,7	6,3
14/11/2016	14,6	17,2
15/11/2016	6,0	27,5
16/11/2016	5,0	5,0
17/11/2016	9,6	8,8
18/11/2016	5,0	5,0
19/11/2016	5,0	5,0
20/11/2016	5,0	Não descartado
21/11/2016	5,4	Não descartado
22/11/2016	25,7	Não descartado
23/11/2016	5,0	5,0
24/11/2016	5,0	Não descartado
25/11/2016	5,0	7,6
26/11/2016	5,0	Não descartado
27/11/2016	5,1	Não descartado
28/11/2016	5,0	Não descartado
29/11/2016	5,0	Não descartado
30/11/2016	5,0	Não descartado

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.

- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda

Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ


Roberta Oliveira
Supervisora técnica
CREA: 2013131641
Champion Technologies do Brasil