

nov/18

NALCO Champion

An Ecolab Company

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Energy Services Laboratory - OFC Division

Cliente: FPSO Fluminense (Shell)

Solicitante: Laila Vitorelli

Cargo: Account Manager

Empresa: Ecolab Química Ltda

Metodologia: 1) STANDARD METHODS 5520 B

Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
01/11/18	Não descartado	Não descartado
02/11/18	Não descartado	Não descartado
03/11/18	Não descartado	Não descartado
04/11/18	Não descartado	Não descartado
05/11/18	Não descartado	Não descartado
06/11/18	Não descartado	Não descartado
07/11/18	Não descartado	Não descartado
08/11/18	Não descartado	Não descartado
09/11/18	Não descartado	Não descartado
10/11/18	Não descartado	Não descartado
11/11/18	Não descartado	Não descartado
12/11/18	Não descartado	Não descartado
13/11/18	Não descartado	Não descartado
14/11/18	Não descartado	Não descartado
15/11/18	Não descartado	Não descartado
16/11/18	Não descartado	Não descartado
17/11/18	Não descartado	Não descartado
18/11/18	Não descartado	Não descartado
19/11/18	Não descartado	Não descartado
20/11/18	Não descartado	Não descartado
21/11/18	Não descartado	16,2
22/11/18	Não descartado	5,5
23/11/18	Não descartado	4,0
24/11/18	Não descartado	6,3
25/11/18	Não descartado	12,7
26/11/18	Não descartado	28,8
27/11/18	Não descartado	22,0
28/11/18	Não descartado	4,0
29/11/18	Não descartado	4,0
30/11/18	Não descartado	4,0

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água produzida no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Thais Peixoto da Silva
Téc. Química
CRQ nº 03430354 - 3ª Região
L.A. Falcão Bauer