

dez/18

NALCO Champion

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Fluminense (Shell)

Solicitante: Laila Vitorelli

Cargo: Account Manager

Empresa: Ecolab Química Ltda

Metodologia: 1) STANDARD METHODS 5520 B

Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO	SISTEMA PILOTO DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA
01/12/2018	Não descartado	4,0
02/12/2018	Não descartado	4,0
03/12/2018	Não descartado	5,4
04/12/2018	Não descartado	Não descartado
05/12/2018	Não descartado	4,0
06/12/2018	Não descartado	Não descartado
07/12/2018	Não descartado	Não descartado
08/12/2018	Não descartado	Não descartado
09/12/2018	Não descartado	Não descartado
10/12/2018	Não descartado	Não descartado
11/12/2018	Não descartado	Não descartado
12/12/2018	Não descartado	Não descartado
13/12/2018	Não descartado	Não descartado
14/12/2018	Não descartado	Não descartado
15/12/2018	Não descartado	Não descartado
16/12/2018	Não descartado	Não descartado
17/12/2018	Não descartado	Não descartado
18/12/2018	Não descartado	Não descartado
19/12/2018	Não descartado	Não descartado
20/12/2018	Não descartado	Não descartado
21/12/2018	Não descartado	Não descartado
22/12/2018	Não descartado	9,7
23/12/2018	Não descartado	7,8
24/12/2018	Não descartado	Não descartado
25/12/2018	Não descartado	8,9
26/12/2018	Não descartado	8,4
27/12/2018	8,5	4,0
28/12/2018	5,4	4,0
29/12/2018	7,9	4,0
30/12/2018	14,1	4,0
31/12/2018	11,9	4,0

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.

- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda

Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Thais Peixoto da Silva
Téc. Química
CRQ nº 03430884 - 3ª Região
L.A. Falcão Bauer