

fev/18

NALCO Champion

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Espírito Santo (Shell)	
Solicitante: Nédio Araújo	Cargo: Account Manager
Empresa: Ecolab Química Ltda	Metodologia: 1) EPA 1664, Revisão B (aplicada para todas as análises de TOG) 2) STANDARD METHODS (5520 B e 5520 F)
Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003	

TOG GRAVIMÉTRICO (mg/L)		
DATA	Flotadora	Slop Tank
01/02/2018	10,0	Não descartado
02/02/2018	12,8	Não descartado
03/02/2018	19,1	8,3
04/02/2018	23,5	26,3
05/02/2018	18,1	27,0
06/02/2018	20,7	28,8
07/02/2018	11,3	16,4
08/02/2018	7,9	7,3
09/02/2018	9,7	Não descartado
10/02/2018	4,0	Não descartado
11/02/2018	4,0	4,0
12/02/2018	4,0	Não descartado
13/02/2018	4,0	Não descartado
14/02/2018	4,0	Não descartado
15/02/2018	4,0	Não descartado
16/02/2018	5,2	Não descartado
17/02/2018	4,5	8,2
18/02/2018	5,0	Não descartado
19/02/2018	6,5	Não descartado
20/02/2018	4,2	6,7
21/02/2018	4,6	4,0
22/02/2018	8,8	Não descartado
23/02/2018	4,0	Não descartado
24/02/2018	4,0	Não descartado
25/02/2018	4,0	Não descartado
26/02/2018	12,2	10,1
27/02/2018	4,0	4,0
28/02/2018	4,0	Não descartado

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Thais Peixoto da Silva
Téc. Química
CRO nº 0343354 - 3ª Região
L.A. Falcão Bauer

Auriceia de Oliveira
Téc. Química
CRO nº 03424989 - 3ª Reg.
L.A. Falcão Bauer