

mar/18

NALCO Champion

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Espírito Santo (Shell)

Solicitante: Nédio Araújo

Cargo: Account Manager

Empresa: Ecolab Química Ltda

Metodologia: 1) STANDARD METHODS (5520 B e 5520 F)

Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

HIDROCARBONETOS (mg/L)		
DATA	Flotadora	Slop Tank
01/03/2018	4,0	Não descartado
02/03/2018	5,6	Não descartado
03/03/2018	17,8	4,0
04/03/2018	7,6	Não descartado
05/03/2018	14,9	Não descartado
06/03/2018	9,2	7,3
07/03/2018	4,0	Não descartado
08/03/2018	6,6	Não descartado
09/03/2018	5,5	4,0
10/03/2018	8,7	Não descartado
11/03/2018	17,6	Não descartado
12/03/2018	5,7	Não descartado
13/03/2018	4,0	Não descartado
14/03/2018	13,1	4,0
15/03/2018	5,8	Não descartado
16/03/2018	11,7	Não descartado
17/03/2018	9,4	Não descartado
18/03/2018	9,2	Não descartado
19/03/2018	4,0	4,0
20/03/2018	5,0	Não descartado
21/03/2018	4,7	Não descartado
22/03/2018	9,8	5,4
23/03/2018	4,0	Não descartado
24/03/2018	8,4	8,9
25/03/2018	16,8	Não descartado
26/03/2018	12,8	Não descartado
27/03/2018	4,0	Não descartado
28/03/2018	6,7	4,0
29/03/2018	4,0	Não descartado
30/03/2018	7,6	4,0
31/03/2018	4,0	4,0

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Mauriceia de Oliveira
Téc. Química
CRQ nº 03424989 - 3ª Reg.
L.A. Falcão Bauer

Thais Peixoto da Silva
Téc. Química
CRQ nº 03430354 - 3ª Região
L.A. Falcão Bauer