

jun/18

NALCO Champion

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

**Relatório Técnico de Serviços Analíticos**

**Cliente:** FPSO Espírito Santo (Shell)

**Solicitante:** Nédio Araújo

**Cargo:** Account Manager

**Empresa:** Ecolab Química Ltda

**Metodologia:** 1) STANDARD METHODS (5520 B e 5520 F)

**Endereço:** Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

HIDROCARBONETOS (mg/L)		
DATA	Flotadora	Stop Tank
01/06/2018	4,0	Não descartado
02/06/2018	7,8	Não descartado
03/06/2018	4,0	10,0
04/06/2018	4,0	Não descartado
05/06/2018	4,0	Não descartado
06/06/2018	4,0	23,5
07/06/2018	4,0	Não descartado
08/06/2018	4,0	Não descartado
09/06/2018	11,3	Não descartado
10/06/2018	14,1	Não descartado
11/06/2018	6,9	Não descartado
12/06/2018	8,2	Não descartado
13/06/2018	8,5	Não descartado
14/06/2018	6,2	Não descartado
15/06/2018	6,9	Não descartado
16/06/2018	6,5	Não descartado
17/06/2018	8,3	Não descartado
18/06/2018	6,0	Não descartado
19/06/2018	5,2	16,8
20/06/2018	5,3	Não descartado
21/06/2018	9,3	12,5
22/06/2018	8,7	Não descartado
23/06/2018	9,9	Não descartado
24/06/2018	4,0	20,1
25/06/2018	Não descartado	Não descartado
26/06/2018	Não descartado	Não descartado
27/06/2018	Não descartado	Não descartado
28/06/2018	Não descartado	Não descartado
29/06/2018	Não descartado	Não descartado
30/06/2018	Não descartado	Não descartado

**Legenda:**

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.

- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda  
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Thaís Peixoto da Silva  
Téc. Química  
CRQ nº 03430354 - 3ª Região  
L.A. Falcão Bauer

Mauriceia de Oliveira  
Téc. Química  
CRQ nº 03424989 - 3ª Reg.  
L.A. Falcão Bauer