

Aug-18

NALCO Champion

Energy Services Laboratory - OFC Division

An Ecolab Company

**Relatório Técnico de Serviços Analíticos**

<b>Cliente:</b> FPSO Espírito Santo (Shell)	
<b>Solicitante:</b> Nédio Araújo	<b>Cargo:</b> Account Manager
<b>Empresa:</b> Ecolab Química Ltda	<b>Metodologia:</b> 1) STANDARD METHODS (5520 B e 5520 F)
<b>Endereço:</b> Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003	

HIDROCARBONETOS (mg/L)		
DATA	Flotadora	Slop Tank
01/08/2018	41.7	Não descartado
02/08/2018	31.4	Não descartado
03/08/2018	39.3	21.3
04/08/2018	34.0	Não descartado
05/08/2018	39.6	29.9
06/08/2018	17.2	Não descartado
07/08/2018	14.1	27.1
08/08/2018	15.5	13.0
09/08/2018	6.3	14.1
10/08/2018	5.3	27.4
11/08/2018	4.4	10.7
12/08/2018	7.1	4.0
13/08/2018	5.4	5.7
14/08/2018	4.7	9.1
15/08/2018	9.7	8.8
16/08/2018	7.1	40.5
17/08/2018	9.8	6.9
18/08/2018	10.5	4.0
19/08/2018	9.4	8.7
20/08/2018	13.4	9.6
21/08/2018	13.4	8.1
22/08/2018	20.6	Não descartado
23/08/2018	24.7	Não descartado
24/08/2018	11.8	24.0
25/08/2018	24.1	Não descartado
26/08/2018	24.5	Não descartado
27/08/2018	17.6	19.6
28/08/2018	25.1	Não descartado
29/08/2018	22.9	Não descartado
30/08/2018	28.8	Não descartado
31/08/2018	20.9	19.3

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.
- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda  
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Thais Peixoto da Silva  
Téc. Química  
CRQ nº 03430554 - 3ª Região  
L.A. Falcão Bauer