

Oct-18

NALCO Champion

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Espírito Santo (Shell)

Solicitante: Nédio Araújo

Cargo: Account Manager

Empresa: Ecolab Química Ltda

Metodologia: 1) STANDARD METHODS 5520 B

Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG (mg/L)		
DATA	Flotadora	Slop Tank
01/10/2018	15.7	39.6
02/10/2018	16.0	Não descartado
03/10/2018	30.9	Não descartado
04/10/2018	25.5	Não descartado
05/10/2018	24.8	Não descartado
06/10/2018	21.8	Não descartado
07/10/2018	25.2	Não descartado
08/10/2018	24.6	Não descartado
09/10/2018	13.1	Não descartado
10/10/2018	14.1	Não descartado
11/10/2018	9.2	Não descartado
12/10/2018	16.9	17.8
13/10/2018	8.6	10.0
14/10/2018	6.2	17.5
15/10/2018	11.4	Não descartado
16/10/2018	13.3	Não descartado
17/10/2018	16.6	8.7
18/10/2018	20.5	22.7
19/10/2018	17.8	10.3
20/10/2018	16.7	Não descartado
21/10/2018	18.4	Não descartado
22/10/2018	20.9	Não descartado
23/10/2018	30.1	Não descartado
24/10/2018	34.0	Não descartado
25/10/2018	27.9	14.2
26/10/2018	26.5	Não descartado
27/10/2018	31.8	25.7
28/10/2018	19.8	18.3
29/10/2018	19.2	Não descartado
30/10/2018	19.5	21.2
31/10/2018	24.2	10.7

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.

- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda

Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Mauriceia de Oliveira
Téc. Química
CRQ nº 03424989 - 3ª Reg.
L.A. Falcão Bauer