

nov/18

NALCO Champion

An Ecolab Company

Energy Services Laboratory - OFC Division

Relatório Técnico de Serviços Analíticos

Cliente: FPSO Espírito Santo (Shell)

Solicitante: Nédio Araújo

Cargo: Account Manager

Empresa: Ecolab Química Ltda

Metodologia: 1) STANDARD METHODS 5520 B

Endereço: Avenida das Américas, 3434, bloco 7, Sl. 701 a 704, Barra da Tijuca, RJ, Brasil, 22631-003

TOG (mg/L)		
DATA	Flotadora	Slop Tank
01/11/2018	18,4	Não descartado
02/11/2018	10,9	Não descartado
03/11/2018	10,3	11,3
04/11/2018	14,8	Não descartado
05/11/2018	9,8	Não descartado
06/11/2018	17,8	24,7
07/11/2018	17,1	12,4
08/11/2018	14,4	11,2
09/11/2018	15,4	Não descartado
10/11/2018	27,0	25,8
11/11/2018	5,4	Não descartado
12/11/2018	7,8	Não descartado
13/11/2018	4,0	Não descartado
14/11/2018	25,2	16,7
15/11/2018	26,8	Não descartado
16/11/2018	27,9	Não descartado
17/11/2018	20,1	Não descartado
18/11/2018	29,0	Não descartado
19/11/2018	20,4	Não descartado
20/11/2018	35,1	20,6
21/11/2018	32,2	Não descartado
22/11/2018	24,9	26,3
23/11/2018	28,8	Não descartado
24/11/2018	19,6	Não descartado
25/11/2018	27,8	24,7
26/11/2018	16,0	14,1
27/11/2018	19,6	Não descartado
28/11/2018	7,5	Não descartado
29/11/2018	16,6	7,9
30/11/2018	11,8	Não descartado

Legenda:

- **Não Descartado:** Não houve descarte de água no dia.

- Resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios na coleta

Ensaio realizado por:

Falcão Bauer - Centro tecnológico de Controle de Qualidade Ltda

Rua Marlene Brasileiro Martins, nº 315 - Vale Encantado, Macaé/RJ

Thaís Peixoto da Silva
Téc. Química
CRO nº 03430354 - 3ª Região
L.A. Falcão Bauer