

Cliente: Nalco Brasil Ltda.	
Endereço: Rua S-3, s/ nº, Lote 14, Quadra W, Bairro Novo Cavaleiros. CEP: 27937-539	
Contato: Felipe Duarte Silva	
Telefone: (22) 2765 4660	E-mail: fbdsilva@nalco.com

INFORMAÇÕES GERAIS

Método Utilizado: EPA 1664.
Responsável pela coleta: Cliente
Data de recebimento das amostras: 14/12/10
Temperatura de recebimento °C: Refrigerada
Data da Análise: 14/12/10 à 22/12/10
Data de Emissão do Relatório: 22/12/10
Ordem de Serviço: 3014004.00164-001/10

ID da SGS	Ponto de Amostragem	Amostra nº.	Data da coleta	Hora da coleta	Temperatura(°C)
9313/10	OCM – Starboard Slop Tank	10/237	01/12/10	16:40	**
9314/10	OCM – Starboard Slop Tank	10/238	02/12/10	06:55	**
9315/10	OCM – Starboard Slop Tank	10/240	03/12/10	20:15	**
9316/10	OCM – Starboard Slop Tank	10/241	04/12/10	20:20	**
9317/10	OCM – Starboard Slop Tank	10/242	05/12/10	17:00	**
9318/10	OCM – Starboard Slop Tank	10/244	06/12/10	10:00	**
9319/10	OCM – Starboard Slop Tank	10/245	07/12/10	15:30	**

AMOSTRA 10/237

Data da Coleta: 01/12/10

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	6,5	42

AMOSTRA 10/238

Data da Coleta: 02/12/10

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	20,8	42

AMOSTRA 10/240

Data da Coleta: 03/12/10

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	7,7	42

AMOSTRA 10/241

Data da Coleta: 04/12/10

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	6,7	42

AMOSTRA 10/242

Data da Coleta: 05/12/10

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	12,6	42

AMOSTRA 10/244

Data da Coleta: 06/12/10

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	7,4	42

AMOSTRA 10/245**Data da Coleta: 07/12/10**

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	13,7	42

OBSERVAÇÕES FINAIS

- Os resultados obtidos têm seu valor restrito às amostras analisadas.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de coleta.
- Limite apresentado refere-se ao valor máximo permissível estabelecido pela Resolução CONAMA nº. 393, artigo 5, de 08/08/2007.



Gláucia da Silva
CRQ: 03155507 - 3ª Região
Responsável Técnica

A informação declarada neste relatório (ou certificado) é oriunda dos resultados de inspeção ou procedimentos analíticos efetuados de acordo com as instruções do Cliente, e/ou nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer padrões técnicos, práticas comerciais ou experiência, ou outras circunstâncias as quais de nossa opinião profissional serem levadas em conta. Para avaliação dos resultados, os registros de precisão dos métodos se aplicam. Favor referir-se também ao ASTM 3244-90a, IP 367/84 e IP Standard (Test Methods) Appendix E, Standard Practice for Utilization of Test Data, para determinar a conformidade com as especificações. A emissão deste Certificado não isenta os compradores ou vendedores de exercerem todos os direitos, nem os exime de todas as suas responsabilidades de conformidade com o Contrato de Venda. As disposições em contrário não são de nossa responsabilidade. A responsabilidade da Empresa sob este Certificado limita-se aos casos de negligência grave comprovada pelos Principais e não será superior a dez vezes o valor dos honorários ou comissões. Exceto por acordo especial, as amostras, se retiradas, não serão retidas pela Empresa por mais de três meses.