

Data de Publicação: 03/01/2017 10:12

Identificação Conta	
<b>Cliente:</b> STATOIL BRASIL ÓLEO E GÁS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 04.028.583/0001-10
<b>Endereço:</b> Rua do Russel, 804 andares 8º - 13º - Glória - Rio de Janeiro - CEP: 22210-010 - Brazil	

Nº Amostra: 4147-1/2016.0 - Água Produzida - Amostras Unificadas (00:00h / 06:00h / 12:00h / 17:40h)	
<b>Tipo de Amostra:</b> Água de Produção	
<b>Data Coleta:</b> 11/12/2016 00:00	<b>Data de Registro no Sistema:</b> 16/12/2016 11:51
<b>Resíduos Sólidos Objetáveis:</b> -	<b>Aspecto da Amostra:</b> -
<b>Intempéries:</b> -	<b>Limpeza do Local de Coleta:</b> -
<b>Local de Coleta:</b> FPSO Peregrino	<b>Observações da Amostragem:</b> -
<b>Data de Recebimento:</b> 15/12/2016 18:00	

### Resultados Analíticos

Óleos e Graxas						
Análise	Resultado	Unidade	CONAMA 393	LQ	Referência	Data Análise
Óleos e Graxas	< 5.0	mg/L	Até 42 mg/L	5,0	SM 5520 F	29/12/2016

Especificações
<b>CONAMA 393:</b> Resolução CONAMA 393 de 8 de Agosto de 2007

Interpretações
Todos os parâmetros encontram-se de acordo com o CONAMA 393 de 08 de agosto de 2007

**Notas**

- (1) Os resultados acima referem-se tão somente a amostra analisada.
- (2) A Tesalab garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo ITLAB 001, procedimento de coleta de amostras e condições descritas na proposta comercial.
- (3) Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
- (4) Metodologia adotada conforme Standard Methods for Examination of the Water and Wastewater – 22<sup>a</sup>. Edition.

**A data de análise refere-se à data em que os resultados foram inseridos no sistema.**

Legendas

**NA:** Não se aplica

**LQ:** Limite de Quantificação

**VMP:** Valor Máximo Permitido

Coleta efetuada pelo cliente.


**CRQ - III Região: Registro - N° 5147.**

**Certificado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - N° 8381.**

**CCL N° IN033505 - INEA.**



Clarisse R. de Faria Noronha  
Técnico Responsável  
CRQ III Região n° 03418722



Paulo Venicius Lima Machado  
Responsável Técnico  
CRQ III Região n° 03313856

**Chave de Validação: 406fe9c06cf34145aabc3b2aacc5e110**