

## **PASSIVO AMBIENTAL**

Os itens do Passivo Ambiental, tal como registrados pela CONCER em formulário próprio do IBAMA, estão apresentados abaixo.

Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-81,3

Sentido- RJ-JF

Coord. Geo. Lat. S 22°31'15,1

Coord. Geo. long. W 43°13'42,1

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão         | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                            |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input checked="" type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem             |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes            |
|  | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                                      |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |  |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |  |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |  |  |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTOS DO LOCAL**





Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário

BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-82,5

Sentido- RJ-JF

Coord. Geo. Lat. S 22°31'58,6

Coord. Geo. long. W 43°13'10,2

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão         | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|  | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input checked="" type="checkbox"/> Outros                |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input type="checkbox"/> Corte  |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros |

**GRAVIDADE**

- |   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input checked="" type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|--|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-84,2

Sentido- RJ-JF

Coord. Geo. Lat. S 22°32'43,8

Coord. Geo. long. W 43°13'37,6

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                    | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTOS DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-84,7

Sentido- RJ-JF

Coord. Geo. Lat. S 22°32'50,6

Coord. Geo. long. W 43°13'36,0

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão        | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                                |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input checked="" type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem            |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem             |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input checked="" type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                                      |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |  |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |  |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |   |  |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTOS DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-85,1

Sentido-RJ-JF

Coord. Geo. Lat. S 22°33'18,1

Coord. Geo. long. W 43°13'31,3

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão        | <input type="checkbox"/> Ravinas               | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                               |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas             | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                           |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque              | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem           |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Trinca     | <input checked="" type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Abatimento | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes           |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos       | <input type="checkbox"/> Outros                                     |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria        |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água          |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTOS DO LOCAL**





Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário

BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-85,4

Sentido- RJ-JF

Coord. Geo. Lat. S 22°33'07,2

Coord. Geo. long. W 43°13'42,8

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Erosão                    | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                            |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem            |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input checked="" type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                                      |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |  |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |  |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |   |  |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTOS DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-85,8

Sentido- RJ-JF

Coord. Geo. Lat. S 22°33'18,1

Coord. Geo. long. W 43°13'31,3

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                    | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTOS DO LOCAL**







Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário

BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-86,1

Sentido- RJ-JF

Coord. Geo. Lat. S 22°33'34,4

Coord. Geo. long. W 43°13'34,2

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                    | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                           |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem           |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes           |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                                     |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTOS DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-86,4      Sentido- RJ-JF      Coord. Geo. Lat. S 22°33'41,0      Coord. Geo. long. W 43°13'35,4

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                    | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                           |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem           |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Trinca          | <input checked="" type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes           |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                                     |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-86,8      Sentido- RJ-JF      Coord. Geo. Lat. S 22°33'49,1      Coord. Geo. long. W 43°13'44,8

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                    | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-87,6

Sentido- RJ-JF

Coord. Geo. Lat. S 22°33'38,9

Coord. Geo. long. W 43°13'38,7

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                    | <input type="checkbox"/> Ravinas               | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas             | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque              | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Trinca     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Abatimento | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|  | <input type="checkbox"/> Queda de blocos       | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria        |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água          |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input type="checkbox"/> Corte  |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros |

**GRAVIDADE**

- |                                  |  |                                 |
|----------------------------------|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Usuário | <input checked="" type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|----------------------------------|--|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**





Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário

BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-87,7      Sentido- RJ-JF      Coord. Geo. Lat. S 22°23'35,6      Coord. Geo. long. W 43°13'38,1

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão        | <input type="checkbox"/> Ravinas               | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                               |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas             | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                           |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque              | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem           |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Trinca     | <input checked="" type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Abatimento | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes           |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos       | <input type="checkbox"/> Outros                                     |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria        |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água          |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input type="checkbox"/> Corte  |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-87,8      Sentido- RJ-JF      Coord. Geo. Lat. S 22°33'32,5      Coord. Geo. long. W 43°13'38,9

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão        | <input checked="" type="checkbox"/> Ravinas | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas          | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque           | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca             | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento         | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos    | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria     |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água       |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-88,1

Sentido - JF-RJ

Coord. Geo. Lat. S 22°33'27,3

Coord. Geo. long. W 43°13'40,3

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-88,3

Sentido- JF-RJ

Coord. Geo. Lat. S 22°33'17,2

Coord. Geo. long. W 43°13'58,4

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**





Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-88,7

Sentido- JF-RJ

Coord. Geo. Lat. S 22°33'16,0

Coord. Geo. long. W 43°13'54,9

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-88,8

Sentido- JF-RJ

Coord. Geo. Lat. S 22°33'16,3

Coord. Geo. long. W 43°13'56,1

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-88,9

Sentido - JF-RJ

Coord. Geo. Lat. S 22°33'17,8

Coord. Geo. long. W 43°14'59,4

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                    | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                           |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem           |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Trinca          | <input checked="" type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes           |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                                     |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-89,2      Sentido- RJ-JF      Coord. Geo. Lat. S 22°33'18,7      Coord. Geo. long. W 43°14'04,0

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-89,4

Sentido- RJ-JF

Coord. Geo. Lat S 22°33'22,2

Coord. Geo. long. W 43°14'11,7

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão        | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input type="checkbox"/> Corte  |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-89,9

Sentido- RJ-JF

Coord. Geo. Lat S 22°33'22,3

Coord. Geo. long. W 43°14'07,9

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                    | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |

Áreas Sensíveis a ruídos

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-89,35

Sentido- RJ-JF

Coord. Geo. Lat S 22°33'18,8

Coord. Geo. long. W 43°14'09,6

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                    | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|  | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input checked="" type="checkbox"/> Outros                |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input type="checkbox"/> Corte  |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-90,6

Sentido-JF-RJ

Coord. Geo. lat. S 22°32'51,5

Coord. Geo. long. W 43°14'12,5

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Erosão                    | <input type="checkbox"/> Ravinas               | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas             | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                            |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque              | <input checked="" type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Trinca     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem             |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Abatimento | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes            |
|  | <input type="checkbox"/> Queda de blocos       | <input type="checkbox"/> Outros                                      |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria        |  |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água          |  |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |  |  |

**ÁREA**

- |  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input type="checkbox"/> Corte  |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**





Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-90,7

Sentido-JF-RJ

Coord. Geo. lat. S 22°32'51,5"

Coord. Geo. long. W 43°14'12,5

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas               | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                                |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas             | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                            |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque              | <input checked="" type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Trinca     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem             |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Abatimento | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes            |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos       | <input type="checkbox"/> Outros                                      |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria        |  |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água          |  |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |  |

**ÁREA**

- |  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input type="checkbox"/> Corte  |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-91,1      Sentido-JF-RJ      Coord. Geo. lat. S 22°32' 52,2      Coord. Geo. long. W 43°14' 23,5

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input type="checkbox"/> Corte  |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-91,2      Sentido-JF-RJ      Coord. Geo. lat. S 22°32' 53,1      Coord. Geo. long. W 43°14' 25,7

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |   |


**ÁREA**

- |  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input type="checkbox"/> Corte  |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-91,5      Sentido-JF-RJ      Coord. Geo. lat. S 22°32'55,4      Coord. Geo. long. W 43°14'30,2

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input type="checkbox"/> Corte  |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-91,7      Sentido-JF-RJ      Coord. Geo. lat. S 22°33'00,5      Coord. Geo. long. W 43°14'40,1

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Erosão                    | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                            |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input checked="" type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem             |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes            |
|  | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                                      |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |  |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |  |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |  |  |

**ÁREA**

- |  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input type="checkbox"/> Corte  |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-92,7

Sentido-JF-RJ

Coord. Geo. lat. S 22°33'13,4

Coord. Geo. long. W 43°15'05,3

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão        | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-93,2

Sentido-JF-RJ

Coord. Geo. lat. S 22°33'19,8

Coord. Geo. long. W 43°15'27,5

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input checked="" type="checkbox"/> Outros                |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-93,4      Sentido-JF-RJ      Coord. Geo. lat. S 22°33'19,8      Coord. Geo. long. W 43°15'29,1

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input checked="" type="checkbox"/> Outros                |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**





Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-93,5      Sentido-JF-RJ      Coord. Geo. lat. S 22°33'20,2      Coord. Geo. long. W 43°15'32,5

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão         | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-93,6

Sentido-JF-RJ

Coord. Geo. lat. S 22°33'21,3

Coord. Geo. long. W 43°15'38,9

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-94,2      Sentido-JF-RJ      Coord. Geo. lat. S 22°33' 23,2      Coord. Geo. long. W 43°15' 57,2

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão        | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                                |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                            |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input checked="" type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem             |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes            |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                                      |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |  |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |  |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |  |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-94,9      Sentido-JF-RJ      Coord. Geo. lat. S 22°33'46,4      Coord. Geo. long. W 43°16'10,7

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input type="checkbox"/> Corte  |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-95,5      Sentido-JF-RJ      Coord. Geo. lat. S 22°33' 53,3      Coord. Geo. long. W 43°16' 22,5

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |   |   |


**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-96,0

Sentido-JF-RJ

Coord. Geo. lat.

Coord. Geo. long.

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                    | <input type="checkbox"/> Ravinas               | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas             | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Recalque   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Trinca     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Abatimento | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|  | <input type="checkbox"/> Queda de blocos       | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria        |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água          |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-96,3

Sentido-JF-RJ

Coord. Geo. lat. S 22°34'12,1

Coord. Geo. long. W 43°16'42,0

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão         | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                            |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input checked="" type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem             |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes            |
|  | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                                      |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |  |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |  |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |  |  |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-96,6

Sentido-JF-RJ

Coord. Geo. lat. S 22°34'11,7

Coord. Geo. long. W 43°16'47,4

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão         | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|  | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                           |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural   | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input checked="" type="checkbox"/> Aterro | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**





Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-98,4      Sentido-JF-RJ      Coord. Geo. lat. S 22°34'44,0      Coord. Geo. long. W 43°16'25,5

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão         | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                           |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem           |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input checked="" type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes           |
|  | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                                     |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |   |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-99,1      Sentido-JF-RJ      Coord. Geo. lat. S 22°35'07,9      Coord. Geo. long. W 43°16'37,0

**CARACTERIZAÇÃO**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão         | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escorregamento | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                            |
|  | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input checked="" type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|  | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem             |
|  | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes            |
|  | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                                      |
|  | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |  |
|  | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |  |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos  |  |  |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-99,1      Sentido-JF-RJ      Coord. Geo. lat. S 22°35'07,9      Coord. Geo. long. W 43°16'37,0

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erosão        | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                                |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                            |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input checked="" type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem             |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes            |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input type="checkbox"/> Outros                                      |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |  |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |  |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |  |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-100,2

Sentido-JF-RJ

Coord. Geo. lat. S 22°35'39,6

Coord. Geo. long. W 43°16'51,3

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input type="checkbox"/> Surgência d'água                 |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input checked="" type="checkbox"/> Outros                |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-100,15

Sentido-JF-RJ

Coord. Geo. lat. S 22°35'36,1

Coord. Geo. long. W 43°16'50,2

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas         | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas       | <input checked="" type="checkbox"/> Surgência d'água      |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque        | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca          | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento      | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input type="checkbox"/> Queda de blocos | <input checked="" type="checkbox"/> Outros                |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria  |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água    |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |  |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-101,2

Sentido-JF-RJ

Coord. Geo. lat. S 22°36'09,8

Coord. Geo. long. W 43°17'02,2

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input checked="" type="checkbox"/> Surgência d'água      |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input checked="" type="checkbox"/> Outros                |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**



Ficha de cadastramento de passivo ambiental rodoviário



BR 040



**LOCALIZAÇÃO**

Km-101,4      Sentido-JF-RJ      Coord. Geo. lat. S 22°36' 14,1      Coord. Geo. long. W 43°17' 03,8

**CARACTERIZAÇÃO**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erosão                   | <input type="checkbox"/> Ravinas                    | <input type="checkbox"/> Solo Exposto                     |
| <input type="checkbox"/> Escorregamento           | <input type="checkbox"/> Boçorocas                  | <input checked="" type="checkbox"/> Surgência d'água      |
|   | <input type="checkbox"/> Recalque                   | <input type="checkbox"/> Problemas no Sistema de Drenagem |
|   | <input type="checkbox"/> Trinca                     | <input type="checkbox"/> Ausência de Sistema de Drenagem  |
|   | <input type="checkbox"/> Abatimento                 | <input type="checkbox"/> Inclinação acentuada dos taludes |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Queda de blocos | <input checked="" type="checkbox"/> Outros                |
|   | <input type="checkbox"/> Bueiro/Galeria             |   |
|   | <input type="checkbox"/> Corpo d'água               |   |
| <input type="checkbox"/> Áreas Sensíveis a ruídos |   |   |

**ÁREA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Pista            | <input type="checkbox"/> Terreno Natural | <input checked="" type="checkbox"/> Corte |
| <input type="checkbox"/> Fora da Faixa de Domínio    | <input type="checkbox"/> Canteiro central | <input type="checkbox"/> Aterro          | <input type="checkbox"/> Outros           |

**GRAVIDADE**

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Usuário | <input type="checkbox"/> Áreas Adjacentes | <input type="checkbox"/> Riscos |
|---|---|---------------------------------|

**FOTO DO LOCAL**

