



NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL - NA

N° 03/2015 A
Lt 3



Data: 08/01/2015	Rodovia BR-230/PA	
Trecho: Pacajá- Anapú		
Hora: 10:46	Construtora: Torc	
	Km : 492,56	Lote: 03
Condições Climáticas: Nublado	Lado: Direito Estaca: 5198	Coordenadas: S 03.52805° W 051.14343°
Caracterização Rápida do Local		
(x) APP () Terras Indígenas () Faixa de Domínio () Área-Fonte	() Área de Apoio () Área de Depósito (Bota-Fora) () Outros	Obs.: Depósito de bueiro armco em APP.
Não-Conformidade Identificada		
Depósito irregular de bueiro armco em Área de Preservação Permanente.		
Durante atividade de Supervisão Ambiental foi registrado o depósito irregular de bueiro Armco em Área de Preservação Permanente. A situação encontra-se em desacordo as normas do DNIT. Norma DNIT 070/2006 - PRO, Programa Ambiental de Construção - PAC, Plano Básico Ambiental - PBA e Manual para atividades Ambientais rodoviárias/DNIT - Publicação IPR- 730.		

Classificação da Não Conformidade - (X) Grave () Média () Leve

Relatório Fotográfico	
	
Foto 01 - Bueiro Armco em APP. Lado Direito.	Foto 02 - Bueiro Armco em APP. Lado Direito.

	
Foto 03 - Bueiro Armco em APP. Lado Direito.	


SUGESTÃO PARA AÇÃO CORRETIVA

Sugerimos a retirada imediata do material, assim como a sua destinação adequada. Execução integral das ações de recuperação da área levando em consideração o Programa de Recuperação de Áreas degradadas - PRAD, Programa Ambiental de Construção - PAC, Normas do DNIT - 070/2006 PRO.

Prazo Indicado para correção - (X) Imediato () Prazo _____ dias corridos

Eventuais não-conformidades que ocorram durante o processo de construção da rodovia serão notificadas às empreiteiras da seguinte maneira:

- 1. Comunicação de Não-Conformidade Ambiental - CNC:** É uma comunicação por escrito por não-conformidades aos preceitos ambientais da construção. Não possui caráter punitivo. Deve ser solucionada dentro do prazo estipulado pela Supervisão Ambiental. A construtora, dentro desse prazo, deverá apresentar um cronograma executivo com as soluções que serão tomadas para a correção da ocorrência.
- 2. Notificação Ambiental - NA:** gerada a partir de ocorrências graves ou do não cumprimento do prazo de uma CNC. Pode haver solicitação de prorrogação de prazo de atendimento mediante justificativa técnica.
- 3. Ata de Compromisso de Ajuste:** Firmada entre DNIT, Supervisão Ambiental, Supervisão de Obras e a parte notificada. A Ata de Compromisso de Ajuste serve como última ação para a correção da não-conformidade. A não correção de uma não-conformidade pode gerar sanções contratuais à construtora responsável.
- 4. Atestado de Conformidade Ambiental - AC:** Gerado após a correção de uma não-conformidade. O AC é emitido e enviado à parte notificada para atestar o cumprimento ao componente ambiental do empreendimento.



Marcelo Rosa
Supervisão Ambiental

[Signature]
Supervisão de Obras

Construtora

[Signature]
Cléo Marcelo M. de Paiva
Analista em Infraestrutura de
Transportes-DNIT-SRPA/PA