



NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL-NA

N° 08/2015A
Lt 3



Data: 16/01/2015	Trecho: Pacajá- Anapú		Rodovia: BR-230/PA
Hora: 11:45	Construtora: Torc		Lote: 03
Condições Climáticas: Nublado	Lado: E e D	Coordenadas: S 03.63520° W 051.00161°	
	Estaca: 4194		

Caracterização Rápida do Local

<input type="checkbox"/> APP	<input type="checkbox"/> Área de Apoio	Obs.: Obstrução de bueiro.
<input type="checkbox"/> Terras Indígenas	<input type="checkbox"/> Área de Depósito (Bota-Fora)	
<input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio	<input type="checkbox"/> Outros	
<input type="checkbox"/> Área-Fonte		

Não-Conformidade Identificada

Sistema de drenagem Obstruída

Durante atividade de Supervisão Ambiental em 30/10/2014, foi registrado a obstrução de um bueiro simples de concreto. A obstrução ocorreu com o carreamento de material durante a atividade de aterro e também por processos erosivos na saída do aterro. Para essa não conformidade foi emitida a CNC 005/2014, após o vencimento verificou-se que não foi atendida. A situação encontra-se em desacordo as normas do DNIT. Norma 070/2006- PRO/DNIT, Programa Ambiental de Construção- PAC, Plano Básico Ambiental- PBA e Manual para atividades Ambientais rodoviárias- Publicação IPR- 730/ DNIT.

Classificação da Não Conformidade - (X) Grave () Média () Leve

Relatório Fotográfico



Foto 01 -Bueiro Obstruído. Lado Direito



Foto 02 -Bueiro Obstruído. Lado Direito



Foto 03 - Bueiro obstruído. Lado Esquerdo



Foto 04- Bueiro Obstruído. Lado Esquerdo


SUGESTÃO PARA AÇÃO CORRETIVA

Sugerimos a desobstrução do sistema de drenagem e adoção de medidas de controle relativas á acentuação e estabilização dos processos erosivos.

Prazo Indicado para correção - (X) Imediato () Prazo _____ dias corridos

Eventuais não-conformidades que ocorram durante o processo de construção da rodovia serão notificadas às empreiteiras da seguinte maneira:

- 1. Comunicação de Não-Conformidade Ambiental - CNC:** É uma comunicação por escrito por não-conformidades aos preceitos ambientais da construção. Não possui caráter punitivo. Deve ser solucionada dentro do prazo estipulado pela Supervisão Ambiental. A construtora, dentro desse prazo, deverá apresentar um cronograma executivo com as soluções que serão tomadas para a correção da ocorrência.
- 2. Notificação Ambiental - NA:** gerada a partir de ocorrências graves ou do não cumprimento do prazo de uma CNC. Pode haver solicitação de prorrogação de prazo de atendimento mediante justificativa técnica.
- 3. Ata de Compromisso de Ajuste:** Firmada entre DNIT, Supervisão Ambiental, Supervisão de Obras e a parte notificada. A Ata de Compromisso de Ajuste serve como última ação para a correção da não-conformidade. A não correção de uma não-conformidade pode gerar sanções contratuais à construtora responsável.
- 4. Atestado de Conformidade Ambiental – AC:** Gerado após a correção de uma não-conformidade. O AC é emitido e enviado à parte notificada para atestar o cumprimento ao componente ambiental do empreendimento.



Maírete Rosa
Supervisão Ambiental

[Signature]
Supervisão de Obras

Construtora

[Signature]
Cléo Marcelo M. de Paiva
Analista em Infraestrutura de Transportes-DNIT-SR/PAIAP